

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	6007511	תוצר:	DUCATO Turbo Dies	דגם:	Fiat	מס' שלדה	9681
מס' מנוע:	1906	מד מרחק:	214616	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	אחר
מזמין הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן	וכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 4-5	
מס'ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	בלוק מנוע=מקישות יתר, נזילת שמן, תומכי מנוע פגומים, בדוקתקן מגדש טורבו, מערכת תזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים			
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קוררזיה וסימני נזילות מים מחיבורים			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה		X	מערכת דלק והצתה=נזילת דלק, מיכל דלק פגום / מעיכות			
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק			
9	מערכת התנעה כולל מצבר		X	מערכת חשמל=מצבר לא תקין, פנסים קדמיים דהויים			
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים	V					
12	תיבת העברת כוח		X	מצמד=לתקן/לכונן, הפרדה לקויה			
13	ציריות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכונן זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר, בולם קדמי ימני נזל - להחלפה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה, בלמים אחוריים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיגים יבשים			
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפנים, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים, גג=צבע גג פגום/ניזוק			
20	מערכת תאורה ומחזורים	V					
21	העזרת כלליות	V					

הערות:

1. משאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
2. מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממומן מרשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
3. אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכלול ששברךו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
4. מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"ל דין, לרבות דיני הנדקון ואחריות על תוצאות הבדיקה של מערכת מכניות בכל אחת מהבדיקות
הנבדקת לפרטית על אשליה וזיופים כ-6000 ל"א לפי בודקים או אחריות לתוצאות בדיקתם של מטרות חריגות עליו הנתון

18. 15 07 1973

9/14 - P.F.N

214620-JIN