

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

7152	מס' שלדה	Chevrolet	דגם:	SAVANA	תוצר:	6048454	מס' רכב:
קבוצה 1-3	פרטי	סוג הרכב:	2014	שנת יצור:	333729	מד מרחק:	0500
שלדת מרכב	סוג השלדה:			וכתובות:	מטא"ר רכב בית דגן		מזמין הבדיקה:

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X	1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X	2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V		3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V		5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V		6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V		7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות		X	8	מערכת פליטה ומערכות		X
9	מערכת הידנאה	V		9	מערכת הידנאה	V	
10	מצמד	V		10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X	11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V		12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע		X	13	ציריות/גל הינע		X
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית		X	15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית		X
16	מערכת היגוי		X	16	מערכת היגוי		X
17	מערכת בלמים		X	17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V		18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X	19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחוננים	V		20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
21	הערות כלליות	V		21	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המציינים את מכן הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתהופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

סוואנה 6.6 צינא סילאונג
 נ.ח.צ.ל - 3/14
 ניו - 333735
 נחשלת לים לא מזה