

הסטורית טיפולים לרכב מספר 6221137

מספר פניה: **8170717383** תאריך פניה: **26/06/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **2,414**

תיאור פניה: מ-18331 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8160090741** תאריך פניה: **06/07/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **4,039**

תיאור פניה: מ 18331 מכה בדלת שמאל קידמית

מהות הפניה:

1. צד שמאל

מספר פניה: **8170742376** תאריך פניה: **18/09/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **14,423**

תיאור פניה: מ 18331 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160093696** תאריך פניה: **18/09/2016** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **14,423**

תיאור פניה: מ 18331 פגוש אחורי ותא מטען

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: 8160093693 תאריך פניה: 18/09/2016 גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': 14,423

תיאור פניה: מ 18331 כנף ודלת אחורית שמאלית

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: 8160093706 תאריך פניה: 18/09/2016 גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': 14,423

תיאור פניה: מ 18331 שיפשוף בפגוש קדמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

מספר פניה: 8170758371 תאריך פניה: 13/11/2016 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 20,335

תיאור פניה: מ 18331 כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

מ 18331 כחול לא תקין

מספר פניה: **8170780611** תאריך פניה: **23/01/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **29,788**

תיאור פניה: מ 18331 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להב מגב שמשה נהג טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
להב מגב שמשה	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170783626** תאריך פניה: **31/01/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **30,982**

תיאור פניה: מ 18331 פנצ'ר בגלגל שמאל קדמי

מהות הפניה:

1. נקר בצמיג

מספר פניה: **8170790803** תאריך פניה: **23/02/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **42,473**

תיאור פניה: מ 18331 כחול לא תקין*2 ניידים

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף תקע חשמל ל 2 פנסים מהבהב	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170811622 תאריך פניה: 07/05/2017 גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': 44,918

תיאור פניה: מ 18331 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170841308 תאריך פניה: 06/08/2017 גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': 59,617

תיאור פניה: מ 18331 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170849942 תאריך פניה: 04/09/2017 גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': 64,384

תיאור פניה: מ 18331 תיקון כחול

מהות הפניה:

1. התקנת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תוקן תקע פנס מהבהב שבור הוחלף	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170876389** תאריך פניה: **27/11/2017** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **74,667**

תיאור פניה: מ 18331 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ברצע טיפול והחלפה נורה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסס בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170915889** תאריך פניה: **27/03/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **89,799**

תיאור פניה: מ 18331 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
Brake Pad Assy-פירוקה	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170920517** תאריך פניה: **26/04/2018** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח

קריאת מד אוי': **91,971**

תיאור פניה: מ- 18331 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170924236** תאריך פניה: **26/04/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **93,215**

תיאור פניה: מ-18331 תקע כחול מהבהב תקול

מהות הפניה:

1. מנגנון מנעול חשמלי מקולקל

מספר פניה: **8170928034** תאריך פניה: **08/05/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **95,118**

תיאור פניה: מ-18331 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170950329** תאריך פניה: **16/07/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **105,001**

תיאור פניה: מ-18331 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170981761** תאריך פניה: **29/10/2018** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **119,353**

תיאור פניה: מ-18331 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
זיכוי לעבודות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170993194 תאריך פניה: 02/12/2018 גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': 122,492

תיאור פניה: מ 18331 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר-פירוק והרכבה (בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מצבר 50 אמפר - שנפ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171022865 תאריך פניה: 03/03/2019 גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': 134,791

תיאור פניה: מ- 18331 טיפל תקופתי מתוכנן

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171023325 תאריך פניה: 03/03/2019 גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': 134,791

תיאור פניה: מ 18331 כוון זווית היגוי

מהות הפניה:

1. הגה מושך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171035880** תאריך פניה: **12/04/2019** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': **139,977**

תיאור פניה: מ- 18331 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171056519** תאריך פניה: **19/06/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **149,945**

תיאור פניה: מ 18331 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171058481** תאריך פניה: **25/06/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה

קריאת מד אוי': **150,025**

תיאור פניה: מ-18331 תיקון שלט לא תקין

מהות הפניה:

1. מערכת אזעקה לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון ע.ח.ח. מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171074805** תאריך פניה: **13/08/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה
קריאת מד אוי': **158,417**
תיאור פניה: מ-18331 פירוק גלגל

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג טבור (שמאל גלגל)-פירוק והרכבה (בסיסי מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה
בורג לגלגל	משימה הושלמה
בורג לגלגל	משימה הושלמה
בורג לגלגל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171088400** תאריך פניה: **25/09/2019** גורם מבצע: כלמוביל חיפה
קריאת מד אוי': **165,072**
תיאור פניה: מ-18331 טיפול תקופתי מתוכנן

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה (בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נורת תקע	משימה הושלמה
נורה 12V	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171124592** תאריך פניה: **13/01/2020** גורם מבצע: אוטו ססט חיפה
קריאת מד אוי': **177,862**
תיאור פניה: מ 18331 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה