



מס' סידורי במכרז - 253

מס' רישוי : 18332 רישוי אזרחי : 6221237
 תוצר ודגם הרכב : יונדאי I25
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 140,800

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר מכות פח וצבע סביב הרכב**

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	6221237	תוצר:	I25 1.4	דגם:	Hyundai	מס' שלדה	0903
מס' מנוע:	9531	מד מרחק:	140415	שנת ייצור:	2015	סוג הרכב:	פרטי
מחלק הבדיקה:	משטרת ישראל	אכתובת:		סוג השלדה:		מס' תוצר:	0903
מס' ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע	V					
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גזוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכת	V					
9	מערכת ההנעה סולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת היילוכים	V					
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציר/תגל היצע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X		מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה. רעשי יתר. תותבים פגומים			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים	V					
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב	X		שילדת מרכב. משמעות שולית=חסר פלסטיק לפגוש קידמי. שילדת מרכב. משמעות נמוכה=החלפת דלתות צד ימין. תקוני מרכב. משמעות שולית=מעירות/ מעור / שריטות בצבע - פגמים. תקוני מרכב. משמעות נמוכה=רכב לאחר תאונה. סימני פגיעה לפניס. מעירות בפח. הוחלף פגוש קומפלט פורל קורת חתב עם ברגים. הוחלפו חלקי מרכב. פח חזית תוקן / הוחלף. פח חזית הוחלף. כנף קדמית ימנית הוחלפה			
20	מערכת תאורה ומחוננים	V					
21	הערכת כלליות	V		בדוק עבר ביטוחי לרכב			