

הסטורית טיפולים לרכב מספר 6223837

מספר פניה: 8160091336 תאריך פניה: 21/07/2016 גורם מבצע: גפי מוטורס - יונדאי עכו
קריאת מד אוי': 7,869
תיאור פניה: מ 4809 נזק למרכב
מהות הפניה:
1. גחון הרכב

מספר פניה: 8170724997 תאריך פניה: 21/07/2016 גורם מבצע: סדנא פנימית אשקלון
קריאת מד אוי': 7,869
תיאור פניה: מ 4809 החלפת מטף
מהות הפניה:
1. מטף ריק/פג תוקף

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	מטף כיבוי

מספר פניה: 8170733437 תאריך פניה: 17/08/2016 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
קריאת מד אוי': 15,078
תיאור פניה: מ 4809 טיפול 15
מהות הפניה:
1. טיפול תקופתי מתוכנן

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן
משימה הושלמה	C3 30-5W OILMOBIL
משימה הושלמה	אטם בורג ריקון אגן שמן מנו
משימה הושלמה	מסנן שמן מנוע

מספר פניה: **8170749546** תאריך פניה: **13/10/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **29,432**

תיאור פניה: 4809-טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170770399** תאריך פניה: **19/12/2016** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **44,698**

תיאור פניה: מ 4809 טיפול 45

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170792497** תאריך פניה: **01/03/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **59,505**

תיאור פניה: מ' 4809 טיפול תקופתי מתוכנן 60.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160104758** תאריך פניה: **19/06/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **75,150**

תיאור פניה: מ 4809 נזק למגן בוץ

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק למגן בוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170825744** תאריך פניה: **19/06/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **75,150**

תיאור פניה: מ' 4809 טיפול 75 אלף מגן בוץ לגלגל

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקוהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170850006** תאריך פניה: **04/09/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **90,450**

תיאור פניה: מ' 4809 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170872770** תאריך פניה: **16/11/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **105,522**

תיאור פניה: מ' 4809 טיפול 105.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170896190** תאריך פניה: **28/01/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **119,968**

תיאור פניה: מ4809 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירווקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
נחל קירור מנוע [אנטיפריז]	משימה הושלמה
VALVE ASSY TPMS הח שסתום לגלגל	משימה הושלמה
Diagnostic ToolOperat	משימה הושלמה
שסתום לגלגל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170922752** תאריך פניה: **22/04/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **134,801**

תיאור פניה: מ4809 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170923463** תאריך פניה: **24/04/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה אוטוויק מודיע
קריאת מד אוי': **135,333**
תיאור פניה: מ-4809 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
"בורג טבור (שמאל גלגל)-פירוקוהרכבה(בסיסי	משימה הושלמה
בורג טבור (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה
בורג לטבור גלגל	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170926834** תאריך פניה: **04/05/2018** גורם מבצע: גמא ססט ליין ישראל בע"מ
קריאת מד אוי': **135,333**
תיאור פניה: מ-4809 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160104512** תאריך פניה: **22/05/2018** גורם מבצע: מוסכי ש.חדד בע"מ
קריאת מד אוי': **0**
תיאור פניה: מ-4809 שפשוף דלת ימין קדמית

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול

מספר פניה: 8160118902

תאריך פניה: 22/05/2018

גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרת

קריאת מד אויז': 135,333

תיאור פניה: מ4809 מכה בצד ימין אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: 8170944010

תאריך פניה: 27/06/2018

גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה אוטוויק מודיע

קריאת מד אוץ': 150,341

תיאור פניה: [פפ,]

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: 8170944369

תאריך פניה: 28/06/2018

גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה אוטוויק מודיע

קריאת מד אוץ': 150,342

תיאור פניה: מ - 4809 טיפול תקופתי מתוכנן.

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170949168

תאריך פניה: 11/07/2018

גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 154,089

תיאור פניה: מ-4809- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170965078** תאריך פניה: **02/09/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה אוטוויק מודיע

קריאת מד אוי': **164,501**

תיאור פניה: מ' 4809 טיפול 164,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170970653** תאריך פניה: **27/09/2018** גורם מבצע: בן עמי מוסכי השירות ב"ש- יונדאי

קריאת מד אוי': **168,942**

תיאור פניה: מ-4809 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170972639** תאריך פניה: **04/10/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **169,301**

תיאור פניה: מ' 4809 החלפת מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר-פירוק והרכבה(בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
טלרון- מצבר רכב 45 אמפר אי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170984531** תאריך פניה: **06/11/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה אוטוויק מודיע
 קריאת מד אוי': **175,448**
 תיאור פניה: מ- 4809 בד' שלט ונעילה מרכזית.

מהות הפניה:

1. מנעול דלת מקולקל

מספר פניה: **8160126595** תאריך פניה: **11/11/2018** גורם מבצע: מוסכי ש.חדד בע"מ
 קריאת מד אוי': **175,501**
 תיאור פניה: מ' 6223837 מכה בפגוש הקידמי

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170988348** תאריך פניה: **18/11/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה אוטוויק מודיע
 קריאת מד אוי': **177,701**
 תיאור פניה: מ- 4809 החלפת חיישן

מהות הפניה:

1. מנגנון מנעול חשמלי מקולקל

מספר פניה: **8170991226** תאריך פניה: **26/11/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב
 קריאת מד אוי': **178,866**
 תיאור פניה: מ- 4809 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (שני צדדים)-פירוק והרכבה (בס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170995278** תאריך פניה: **09/12/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **181,441**

תיאור פניה: מ4809 טיפול כלל החלפת וישרים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקה	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה
בורג לטבור גלגל	משימה הושלמה
סט מגבים קד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170995363** תאריך פניה: **09/12/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **181,441**

תיאור פניה: מ4809 קופסה ירוקה לא משדרת נתונים

מהות הפניה:

1. בעיית זיהוי ברכב

מספר פניה: **8160128398** תאריך פניה: **16/12/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **182,951**

תיאור פניה: מ'6223837 תופסן משענת יד שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק יש צורך בהחלפת משענת מושלמת הזמן ח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171019648** תאריך פניה: **20/02/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **196,111**

תיאור פניה: מ-4809 טיפול 195.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהרכבה(בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
Brake Pad Assy-פירוקו	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהרכבה	משימה הושלמה
קפיץ מחזיר לנעל בילום עליונה (2 צדדים)-פ	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחורי	משימה הושלמה
קליפר אחורי שמאל	משימה הושלמה
ערכת קליפר בלם אחורי ימין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160131799** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **196,112**

תיאור פניה: מ-4809 בית גלגל ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק ימין קדמי לפי הצעת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בשיחת טלפון עם תמיר מחברת ענבל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע החלפת מגן רפס גלגל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171044556** תאריך פניה: **14/05/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **208,880**

תיאור פניה: 4804 טיפול 210.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזל קירור מנוע [אנטיפריז] טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171041553** תאריך פניה: **14/05/2019** גורם מבצע: אמיתי ובניו

קריאת מד אוי': **207,605**

תיאור פניה: מ- 4809 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160137354** תאריך פניה: **14/07/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **219,141**

תיאור פניה: מ 4809 נזק לפנס אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק חלק אחורי לפי הצעה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
המשך עבודת פחחות הוזמן פנס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק בוצע תיקון שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171071465 תאריך פניה: 04/08/2019 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 224,970

תיאור פניה: 4809 טיפול 225.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה-פירוק והרכבה(בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אוויר-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
מסנן אוויר	משימה הושלמה
נורה קטנה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171077143 תאריך פניה: 21/08/2019 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 227,916

תיאור פניה: 4809 החלפת בלמים

מהות הפניה:

1. בלמים חורקים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהר	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
נורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171077178** תאריך פניה: **21/08/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **227,916**

תיאור פניה: מ-4809 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כיוון זווית היגוי	משימה לטיפול
ה"ח שני צמיגים א"ח שחוקים שחיקת סולית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
גומיית פעמון פנימי שמאלי גומיית ציריה קרועה	משימה לטיפול
ה"ח בלמים ק"ד שחוקים מתחת למידה רפידות שחוקות מעבר לגבול מיוחד	משימה לטיפול
אור חניה ק"ד שמאלימנורה שרופה החלפת אורות לא תקין	משימה לטיפול
בחלון אחורית לא תקין פנס בלימה לא תקין	משימה לטיפול
השלמת מגן רפש גלגל ש"מ חסר	משימה לטיפול

מספר פניה: **8160139931** תאריך פניה: **26/08/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **228,545**

תיאור פניה: מ-4809 מגן רפש קד' שמ'

מהות הפניה: 1. קדמי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק אין נזק פח הוזמן מגן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע תיקון שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171078551** תאריך פניה: **26/08/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **228,545**

תיאור פניה: מ-4809 רכב מקרטע

מהות הפניה: 1. מנוע מקרטע בהאצה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
סליל הצתה-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
סליל הצתה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171078851** תאריך פניה: **27/08/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **228,564**

תיאור פניה: **4809** תקלות קצין בטיחות בתעבורה

מהות הפניה:

1. חוסר ברגים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות בלם אחור מערכת טורבו	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה
בורג לטבור גלגל	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171097872** תאריך פניה: **29/10/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **240,355**

תיאור פניה: **4809** טיפול כולל החלפת וישרים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הח מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה
נחל קירור מנוע [אנטיפריז]	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171127960** תאריך פניה: **23/01/2020** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **255,708**

תיאור פניה: 4809 טיפול 255.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171151820** תאריך פניה: **06/04/2020** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **271,008**

תיאור פניה: 4809 טיפול 270.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירווקהרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
brake pad assy תוספת לרפידות	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירווקהרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי תוספת	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורית	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחורי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171162772 תאריך פניה: 13/05/2020 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 277,503

תיאור פניה: 4809 בורג צמיג אחורי שמאלי שבור

מהות הפניה:

1. חוסר ברגים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורג טבור (שמאל גלגל)-פירוק והרכבה (בסיסי	משימה הושלמה
אום לטבור גלגל	משימה הושלמה
בורג לטבור גלגל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171157967 תאריך פניה: 13/05/2020 גורם מבצע: אמיתי ובניו

קריאת מד אוי': 275,603

תיאור פניה: מ- 4809 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8171163593 תאריך פניה: 17/05/2020 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 277,636

תיאור פניה: 4809 זהוים אוויר

מהות הפניה:

1. דליפת גזי פליטה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה (בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה
תוסף דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171177267 תאריך פניה: 25/06/2020 גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': 285,036

תיאור פניה: 4809 טיפול 285.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה
נזל בלמים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171186803 תאריך פניה: 27/07/2020 גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': 290,922

תיאור פניה: 4809 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160155403 תאריך פניה: 27/07/2020 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': 290,922

תיאור פניה: 4809 שפשוף פנים ושריטות מסביב הרכב

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל