

00962	מס' שלדה	Isuzu	דגם:	DMAX2499	תוצר:	6295354	מס' רכב
קבוצה 1-3	אחר	סוג הרכב:	2014	שנת יצור:	313916	מס' מרחק:	7276
שלדת מרכב	סוג השלדה:	תל אביב	זכותבית:	מנהל הרכב	מחמין הבדיקה		

מס' ד	המערך	V	לא תקין	מס' ד
1	מנוע		X	מערך שמן=רטיבות שמן ,
2	מערך קירור	V		
3	מערך דלק	V		
4	מערך הצתה/הזרקה	V		
5	מערך גזש מנוע	V		
6	מערך הנעה של רכב	V		
7	מערך טעינה	V		
8	מערך פליטה ומערכות	V		
9	מערך התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים	V		
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציריות/גל הינע	V		
14	מערך מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=תותבים פגומים, תפוח פרוט עליון ימין ,
15	מערך מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערך היגוי	V		
17	מערך בלמים	V		
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה מאחור, תיקוני צבע מסביב ,
20	מערך תאורה ומחזורים	V		
21	הערוות כלליות	V		בדוק עבר ביטוחי

401

הערות:

- מצאים המחייבים את מוכן הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הבדיקה אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות.
- הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

צ'לנס 2.5 צ'ל 244 סולאס
 ל.ח.ל. - 5/44
 ל.ח.ל. - 314290