

הסטורית טיפולים לרכב מספר **6358632**

מספר פניה: **8170684512** תאריך פניה: **03/03/2016** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אויף: **18,654**

תיאור פניה: מ25266 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170698950** תאריך פניה: **20/04/2016** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אויף: **102,784**

תיאור פניה: מ - 25226 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיזוק גשר תאורה רופף משימה כללית	משימה לטיפול
בורג בכתף צמיג אחורי ימני תיקון נקר בצמיג	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170726928** תאריך פניה: **27/07/2016** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אויף: **29,321**

תיאור פניה: מ 25226 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170781864** תאריך פניה: **26/01/2017** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **45,002**

תיאור פניה: מ25226 טיפול 45 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160098806** תאריך פניה: **29/01/2017** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **45,002**

תיאור פניה: מ25266 נזק למראה בצד ימין

מספר פניה: **8160098779** תאריך פניה: **29/01/2017** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **45,002**

תיאור פניה: מ25226 מכה שני דלתות בצד שמאל

**מהות הפניה:**

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בד'קת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין למראה הזמן מחול ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה



מספר פניה: **8170828647** תאריך פניה: **28/06/2017** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **56,898**

תיאור פניה: מ25226 בדיקת בלמים ומזגן לא מקרר ואור

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת בלמים ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
עבודות מכונאות מערכת בלמים	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמית	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170841711** תאריך פניה: **07/08/2017** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **60,123**

תיאור פניה: מ25226 טיפול תקופתי 60 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אור	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נזול בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170849185** תאריך פניה: **01/09/2017** גורם מבצע: אוטו טסט בע"מ

קריאת מד אוי': **60,123**

תיאור פניה: מ-25226 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170856271** תאריך פניה: **25/09/2017** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **65,214**

תיאור פניה: מ - 25226-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת ביקורת לחץ אוויר	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170874105** תאריך פניה: **20/11/2017** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **335,065**

תיאור פניה: מ25226 בדיקת מצבר

מהות הפניה:

1. אין טעינה

מספר פניה: **8170886200** תאריך פניה: **01/01/2018** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **335,066**

תיאור פניה: מ 25226 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חרץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אסם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160114243** תאריך פניה: **30/01/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חרץ עטרות

קריאת מד אוי': **398,127**

תיאור פניה: מ25226 קרע בדופן בגלגל אחורי שמאלי

מספר פניה: **8160116132** תאריך פניה: **13/03/2018** גורם מבצע: מוסכי ש.חדד בע"מ

קריאת מד אוי': **417,524**

תיאור פניה: מ25226 מכה בחזית וצד ימין

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170930474** תאריך פניה: **15/05/2018** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **417,777**

תיאור פניה: מ25226 טיפול תקופתי 90000 ובדקת אורת

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-נחל בלמים 5.0	משימה הושלמה
מקורי-שמן דיפרנציאל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמית	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב שמאל	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160118746** תאריך פניה: **17/05/2018** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **417,777**

תיאור פניה: מ-25226 תחת הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק רכב עם מכה בתחתית	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170942619** תאריך פניה: **24/06/2018** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **417,777**

תיאור פניה: מ-25226 הרכב לא סוחר

מהות הפניה:

1. לא סוחר/זיוף

מספר פניה: **8170964265** תאריך פניה: **29/08/2018** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **500,549**

תיאור פניה: מ-25226 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיישן התראה נסיעה לאחור חסר זמזם לנסיעה לאחור לא תקין	משימה לטיפול
ליטוש פנסים ראשיים פנסי חזית - רפלקטור - מסגרת - שבר	משימה לטיפול
צד ימין החלפת מנורה ראשית	משימה לטיפול
אדומה אחורית לוחית זיהוי	משימה לטיפול
תחתון אחורי תומך מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170964809** תאריך פניה: **31/08/2018** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **500,549**

תיאור פניה: מ-25226 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170975316** תאריך פניה: **11/10/2018** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **500,789**

תיאור פניה: מ25226 אור ימני קדמי שרוף

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה לפנס ראשי החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170983325** תאריך פניה: **04/11/2018** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **105,123**

תיאור פניה: מ25226 טיפול תקופתי 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170986613** תאריך פניה: **12/11/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **106,789**

תיאור פניה: מ25226 רגישות יתר

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170993330** תאריך פניה: **02/12/2018** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **108,786**

תיאור פניה: מ25226 קצר חשמלי

מהות הפניה:

1. חיבורי מתג הדלקה רופפים

מספר פניה: **8160130446** תאריך פניה: **24/01/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ25226 קרע בדופו בגלגל ימני אחורי

מספר פניה: **8171013649** תאריך פניה: **03/02/2019** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **108,789**

תיאור פניה: מ25226 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
זרוע מתלה אחורי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
טבור סרן קדמי (עבור בלמי דיסק) (צד אחד)	משימה הושלמה
מקורי-גזון לגלגל כל	משימה הושלמה
מקורי-אום לגלגל מגנו	משימה הושלמה
מקורי-זרוע מתלה אח	משימה הושלמה
מקורי-זרוע אחורית ימ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171015148** תאריך פניה: **06/02/2019** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **115,588**

תיאור פניה: מ-25226 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה72

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להבי מגב שחוקים או פגומים	משימה לטיפול
נזילות מים מהמשאבה	משימה לטיפול
פנסי חזית - רפלקטור - מסגרת - שבר	משימה לטיפול

מספר פניה: **8160132050** תאריך פניה: **28/02/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **118,114**

תיאור פניה: מ25226 קרע בדופן בגלגל קדמי ימני

מספר פניה: **8160132704** תאריך פניה: **13/03/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **119,460**

תיאור פניה: מ25226 קרע הגלגל אחור ימני בדופן

מספר פניה: **8171028723** תאריך פניה: **19/03/2019** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **120,431**

תיאור פניה: מ-25226 טיפול תקופתי 120000

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
זרוע מתלה תחתונה (משולש) (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
זרוע מתלה תחתונה (משולש) (צד אחד) שילוב:	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מכלול מסנן דלק	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמית	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה
מקורי-גומייה למגב	משימה הושלמה
מקורי-פקק לדיפרנציאל	משימה הושלמה
מקורי-משולש תחתון קד	משימה הושלמה
מקורי-משולש תחתון קד	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030684** תאריך פניה: **26/03/2019** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **120,789**

תיאור פניה: מ-25226 רעשים מהמנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
בולסזעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
בולס זעזועים קידמי (צד אחד) שילוב: צד נג	משימה הושלמה
תיבת הגה פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-בולס קדמי ימין	משימה הושלמה
מקורי-בולס קדמי שמאל	משימה הושלמה
כוון ציר קדמי	משימה הושלמה
שיפוץ הגה	משימה הושלמה
גומי מוט מייצב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171061616** תאריך פניה: **07/07/2019** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **131,664**

תיאור פניה: מ-25226 בדיקת אורת

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
נורה לפנס חניה ואזהרה (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
מקורי-כיסוי לנורה	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה
שקע לנורה ראשית	משימה הושלמה
שקע למנורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171071769** תאריך פניה: **05/08/2019** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **135,227**

תיאור פניה: מ25226 טיפול תקופתי 135000 ובדיקת מזגן

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חריטה/ליטוש טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171073361** תאריך פניה: **08/08/2019** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **135,678**

תיאור פניה: מ25226 מזגן לא תקין

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן מזגן מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171088934** תאריך פניה: **26/09/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **142,345**

תיאור פניה: מ25226 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. אין טעינה

מספר פניה: **8160143558** תאריך פניה: **19/11/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות  
קריאת מד אויף: **148,275**  
תיאור פניה: מ25226 קרע בדופן בגלגל קדמי שמול

מספר פניה: **8160143744** תאריך פניה: **24/11/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות  
קריאת מד אויף: **149,129**  
תיאור פניה: מ25226 קרע בדופן בגלגל אחורי ימני

מספר פניה: **8171107722** תאריך פניה: **25/11/2019** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **149,898**

תיאור פניה: מ-25225 טיפול תקופתי 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מסנן אויר פ+ה	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
להב מגב אחורי פ+ה	משימה הושלמה
בורג הטבור (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-שמן דיפרנציאל	משימה הושלמה
מקורי-אטם גומי לברז	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמית	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-גומיה למגב	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה
מקורי-גוזון לגלגל כל	משימה הושלמה
מקורי-אום לגלגל מגנו	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב אחורי	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160143993** תאריך פניה: **27/11/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **149,898**

תיאור פניה: מ-25226 נזק בתחתי הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: **8171111920** תאריך פניה: **05/12/2019** גורם מבצע: אוטו טסט בע"מ

קריאת מד אוי': **149,898**

תיאור פניה: מ25226 רישוי שנתי

מספר פניה: **8171114700** תאריך פניה: **15/12/2019** גורם מבצע: מוסך יחזקאל ובניו - טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **151,457**

תיאור פניה: מ25226 בולמים קדמיים מרעישים

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים קדמי ימני מרעיש

מספר פניה: **8171148053** תאריך פניה: **24/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטופיה - טויוטה מודיעין

קריאת מד אוי': **159,898**

תיאור פניה: מ25266 טיפול תקופתי 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171149627** תאריך פניה: **30/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטופיה - טויוטה מודיעין

קריאת מד אוי': **164,898**

תיאור פניה: מ25226 טיפול תקופתי 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171149519** תאריך פניה: **30/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטופיה - טויוטה מודיעין

קריאת מד אוי': **164,898**

תיאור פניה: מ25226 טיפול תקופתי 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8160151304** תאריך פניה: **04/05/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **178,100**

תיאור פניה: מ25226 שפשופים+שמאל קדימה לא לתיקון

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

מספר פניה: **8171158884** תאריך פניה: **04/05/2020** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **178,100**

תיאור פניה: מ25226 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה