



## מס' סידורי במכרז - 268

**מס' רישוי :** 4655      **רישוי אזרחי :** 6359232  
**תוצר ודגם הרכב :** טויוטה      **ורסו**  
**שנת ייצור :** 2015  
**ק"מ נסיעה :** 123,800

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר**

**טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**

מס' רכב:	6359232	תוצר:	Verso	דגם:	Toyota	מס' שלדה:	9459
מס' מנוע:	1830	מד מרחק:		שנת ייצור:	2015	סוג הרכב:	תברה
מס' הבדיקה:		מס' תאריך:		מס' תאריך:		קבוצה 1-3:	
מס' תאריך:		מס' תאריך:		מס' תאריך:		שאלת מרכב:	

מס' ד	המערכת	V	לא תקין	מס' ד
1	מנוע	V		
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גזוש מסע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות	V		
9	מערכת התנעה סולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים	V		
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציר/תגל היצע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V		
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים	V		
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שאלת מרכב		X	<p>תקני מרכב, משמעות נמוכה=רכב לאחר תאונה, סימני פגיעה מאחורי, תיקוני מרכב וצבע, מערכת/משוך, נזק לפגזים, הוחלפו חלקי מרכב, הוחלף מכסה תא המסען, הוחלף פגוש אחורי, נזק פח אחורי, סימני מתיחה במרכב</p>
20	מערכת תאורה ומחואים		X	מחואים=פנסים חזית דהויים
21	הערות כלליות	V		בדק עבר ביטוחי לרכב