

הסטורית טיפולים לרכב מספר 6507937

מספר פניה: **8170747192** תאריך פניה: **05/10/2016** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **3,501**

תיאור פניה: מ-18371 נורת לחץ אויר דולקת+תיקון דיבורי

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. מערכת שמע לא תקינה

מספר פניה: **8170755443** תאריך פניה: **03/11/2016** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **6,789**

תיאור פניה: מ-18371 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170777863** תאריך פניה: **15/01/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **14,981**

תיאור פניה: מ 371-18 טיפול תקופתי 15.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170817622** תאריך פניה: **23/05/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **29,951**

תיאור פניה: מ-18371 טיפול 30.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170831075** תאריך פניה: **05/07/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **30,001**

תיאור פניה: מ-18371 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. שחיקה לא אחידה בצמיג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170831920** תאריך פניה: **09/07/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **34,745**

תיאור פניה: מ 18371 כיוון פרונט+תיקון נעילה מרכזית

מהות הפניה:

1. מנגנון מנעול חשמלי מקולקל

2. שחיקה לא אחידה בצמיג

מספר פניה: **8170860932** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **44,851**

תיאור פניה: מ-18371 טיפול 45.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170874600** תאריך פניה: **21/11/2017** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **48,198**

תיאור פניה: מ - 18371-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170904009** תאריך פניה: **19/02/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **59,801**

תיאור פניה: מ-18371 טיפול 60.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170904801** תאריך פניה: **21/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **74,999**

תיאור פניה: מ 18731 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8160115502** תאריך פניה: **27/02/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **74,999**

תיאור פניה: מ-18371 נזק סף מדרכה

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

תיקון סף מדרכה ימין לסי הצעת מחיר ביקור במוסך חוץ

מספר פניה: **8170924953** תאריך פניה: **29/04/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **65,379**

תיאור פניה: מ-18371 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170932565** תאריך פניה: **22/05/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **65,501**

תיאור פניה: מ-18371 בדיקת שלטי רכב

מהות הפניה:

1. מערכת אזעקה לא תקינה

מספר פניה: **8170936081** תאריך פניה: **03/06/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **65,501**

תיאור פניה: מ-18371 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הכנה לטסט בדיקה בטיחות	משימה הושלמה
סט מגבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170929037** תאריך פניה: **06/06/2018** גורם מבצע: אמיתי ובניו - מכון רישוי

קריאת מד אוי': **65,379**

תיאור פניה: מ-18371 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160120324** תאריך פניה: **02/07/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **69,760**

תיאור פניה: מ-18371 תאונה קד'

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק חלק קדמי לפי שמאות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170962158** תאריך פניה: **21/08/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **74,701**

תיאור פניה: מ-18371 טיפול 75.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170969281** תאריך פניה: **17/09/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **76,897**

תיאור פניה: מ-18371 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צמיג א"ח ש"מ שחוק בכתף החצונית שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
בדיקת זוויות מתלה א"ח מתלה שבור/סדוק/מעוות/אכול קורוזיה/חופש	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170975403** תאריך פניה: **11/10/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **76,901**

תיאור פניה: מ-18371 ליקוי ק. בטיחות

מהות הפניה:

1. צמיג מעוות

2. רעש בציר אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171003237** תאריך פניה: **02/01/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **85,801**

תיאור פניה: מ-18371 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171015474** תאריך פניה: **07/02/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **90,001**

תיאור פניה: מ-18371 טיפול 90.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171037117** תאריך פניה: **16/04/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **92,652**

תיאור פניה: מ-18371 החלפת נורה ראשית + מגבים

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

2. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה (בסיסי)	משימה הושלמה
סט מגבים קד	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171043274** תאריך פניה: **20/05/2019** גורם מבצע: אמיתי ובניו

קריאת מד אוי': **92,652**

תיאור פניה: מ-18371 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171064588** תאריך פניה: **15/07/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **104,501**

תיאור פניה: מ-18371 טיפול 105.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171078784** תאריך פניה: **26/08/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **108,407**

תיאור פניה: מ-18371 תיקון שלטים לרכב+נעילה מרכזית

מהות הפניה:

1. מערכת אזעקה לא תקינה

2. קצר חשמלי

מספר פניה: **8171119713** תאריך פניה: **30/12/2019** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **116,221**

תיאור פניה: מ-18371 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

מספר פניה: **8160146533** תאריך פניה: **15/01/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **117,636**

תיאור פניה: מ-18371 נזק

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

מספר פניה: **8171125336** תאריך פניה: **15/01/2020** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **117,636**

תיאור פניה: מ-18371 פירוק כחולים

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171125404 תאריך פניה: 15/01/2020 גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': 117,636

תיאור פניה: 18371 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה