

הסטורית טיפולים לרכב מספר 6508237

מספר פניה: 8160090482 תאריך פניה: 03/07/2016 גורם מבצע: מוסך אשר בע"מ						
קריאת מד אוי': 6 תיאור פניה: מ-18368 תאונת דרכים						
<u>מהות הפניה:</u> 1. אחורי ימני						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">משימה לביצוע</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">סטטוס משימה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">הרכב בעבודה ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">נבדק שוחרר ביקור במוסך חוץ</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> </tbody> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	הרכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה	נבדק שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה					
הרכב בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה					
נבדק שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה					

מספר פניה: 8170743570 תאריך פניה: 21/09/2016 גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס										
קריאת מד אוי': 15,154 תיאור פניה: מ-18368 טיפול 15000										
<u>מהות הפניה:</u> 1. טיפול תקופתי מתוכנן										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">משימה לביצוע</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">סטטוס משימה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">C3 30-5W OILMOBIL</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">אטם בורג ריקון אגן שמן מנו</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">מסנן שמן מנוע</td> <td style="text-align: center;">משימה הושלמה</td> </tr> </tbody> </table>	משימה לביצוע	סטטוס משימה	טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה	C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה	אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה	מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
משימה לביצוע	סטטוס משימה									
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה									
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה									
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה									
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה									

מספר פניה: 8170754100 תאריך פניה: 31/10/2016 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
קריאת מד אוי': 22,749 תיאור פניה: מ-18368 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170762323** תאריך פניה: **24/11/2016** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **29,898**

תיאור פניה: מ-18368 טיפול 30000 + מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170780140** תאריך פניה: **22/01/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **45,101**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170796874** תאריך פניה: **15/03/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **60,401**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170814325** תאריך פניה: **14/05/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **75,320**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחת בלם אחורית טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160105541** תאריך פניה: **05/07/2017** גורם מבצע: פחחות יפו מ.מוטקהיפו

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 18368 מכה סף תחתון צד ימין

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8160105538** תאריך פניה: **05/07/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 18368 נזק לצמיג+גאנט שמאלי קידמי

משימה לבצוע	סטטוס משימה
נזק לחישוק	משימה הושלמה
ממתין להצעת מחיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160105655** תאריך פניה: **09/07/2017** גורם מבצע: פחחות יפו מ.מוטקהיפו

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 18368 נזק לרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: **8170835366** תאריך פניה: **19/07/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **89,305**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170852752** תאריך פניה: **12/09/2017** גורם מבצע: אוטו ססט בע"מ

קריאת מד אוי': **102,361**

תיאור פניה: מ 18368 החלפת מנורת חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170855543** תאריך פניה: **24/09/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **104,646**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170877117** תאריך פניה: **29/11/2017** גורם מבצע: מבוטל- מרכז השרות חולון מוטורס

קריאת מד אוי': **119,874**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 120000 בדיקת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נחל קירור מנוע [אנטיפריז] טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ' קד - תו	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ' קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160114104 **תאריך פניה: 28/01/2018** **גורם מבצע: מוסך עמר שלמה ובניו**

קריאת מד אוי': 0

תיאור פניה: מ 18368 נזק למכסה מנוע+פינה קידמית ימנית

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שיפוץ מגן קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170901264 **תאריך פניה: 11/02/2018** **גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה**

קריאת מד אוי': 135,321

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170902273 **תאריך פניה: 13/02/2018** **גורם מבצע: אוטו ססט בע"מ**

קריאת מד אוי': 136,051

תיאור פניה: מ 18368 מנורת חזית ימנית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת נורות כללי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170921268** תאריך פניה: **16/04/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **149,985**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 150000+מנורת חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170926838** תאריך פניה: **04/05/2018** גורם מבצע: אוטו טסט בע"מ

קריאת מד אוי': **149,985**

תיאור פניה: מ- 18368 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170939142** תאריך פניה: **11/06/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **161,776**

תיאור פניה: מ - 18368 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קיבוע מטף כיבוי חסר או לא מחוזק לא תקין	משימה הושלמה
2 קדמיים+אח' ימ' שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170943234** תאריך פניה: **25/06/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **165,101**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170964480** תאריך פניה: **30/08/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **180,184**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות בלם אחור טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקוהר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170982580** תאריך פניה: **01/11/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **192,197**

תיאור פניה: מ 18368 כיון פרונד

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כוון ציר קדמי מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170986505** תאריך פניה: **12/11/2018** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **195,102**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהרכבה(בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171003729** תאריך פניה: **03/01/2019** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **205,698**

תיאור פניה: מ 18368 רכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכב בבדיקות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
Manifold Assy-Exhaust and/or Gasket(Kap)- מערכת טורבו	משימה הושלמה
סעפת וממיר קטליטי	משימה הושלמה
אטם סעפת פליטה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160129920** תאריך פניה: **14/01/2019** גורם מבצע: מוסך אשר בע"מ

קריאת מד אוי': **205,991**

תיאור פניה: מ 18368 נזק לרכב בקליט אחורית שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מערכת פנסים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171007207** תאריך פניה: **14/01/2019** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **205,991**

תיאור פניה: מ 18368 נורה חזית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורות (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
נורה ראשית שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160130548** תאריך פניה: **28/01/2019** גורם מבצע: מוסך עמר שלמה ובניו

קריאת מד אוי': **208,229**

תיאור פניה: 18368 נזק למראה ימנית

מספר פניה: **8171014962** תאריך פניה: **06/02/2019** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **210,001**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034748** תאריך פניה: **08/04/2019** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **219,787**

תיאור פניה: מ 18368 רדיו לא תקין

מהות הפניה:

1. מערכת שמע לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורות (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
מנורת הלוגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171041555** תאריך פניה: **03/05/2019** גורם מבצע: אוטו טסט בע"מ

קריאת מד אוי': **224,269**

תיאור פניה: מ- 18368 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171042195** תאריך פניה: **06/05/2019** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **225,001**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 225000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171043039** תאריך פניה: **08/05/2019** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **225,456**

תיאור פניה: מ 18368 החלפת מערכת מולטימדיה

מהות הפניה:

1. מערכת שמע לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מערכת שמע מערכת טורבו	משימה הושלמה
מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171073665** תאריך פניה: **11/08/2019** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **239,856**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול +240000 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
אוס לטבור גלגל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171091649** תאריך פניה: **06/10/2019** גורם מבצע: אוטו ססט בע"מ

קריאת מד אוי': **242,541**

תיאור פניה: מ 18368 מנורה אחורית שרופה

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: **8171128549** תאריך פניה: **26/01/2020** גורם מבצע: א.א מרכז שירות ומכירה

קריאת מד אוי': **255,001**

תיאור פניה: מ 18368 טיפול 255000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מגב WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגב שמש 26 אינץ' קד - תו	משימה הושלמה
מגב שמש 22 אינץ' קד - תו	משימה הושלמה
הפרש עקב עליית מחירים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171143814** תאריך פניה: **11/03/2020** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **258,997**

תיאור פניה: מ 18368 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה