



מס' סידורי במכרז - 210

מס' רישוי : 18687 רישוי אזרחי : 6633981
 תוצר ודגם הרכב : יונדאי I25
 שנת ייצור : 2017
 ק"מ נסיעה : 67,800

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר מכות פח וצבע סביב הרכב**

רשיון מס : 8994 מס' כרטיס : 141665 רכב מס' 66-339-81

100	96	100	100					לחץ דחיסה : %	דגם רכב : 48588	מס' שילדה : 0696	מס' מנוע : 67633	מס' שילדת מרכב : 2017	מס' מנוע : 67633	מס' שילדת מרכב : 2017
								אחוז נפילת לחץ						

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
מנוע, מערכת קירור	X	רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול. לבדוק תצורות שמן בנסיעה. לבטל רעשים
מערכת דלק, מערכת הצתה		ולחזור לשמיעת מנוע. חסר נוזל קירור
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	X	לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים	✓	
שילדה ומרכב	X	לחיצות בגג
ליקויים בעל משמעות נמוכה	X	לחיצות בפח, פגמים בצבע, כיפוף/תיקון/החלפה/פגוש+שבר
ליקויים בעל משמעות שולית		
מערכת בלמים - ללא פירוק	✓	
גלגלים		
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	X	תאריך מצבר 8/17, מצבר ישן - אין אחריות, חופש קוטבי מצבר
העברת הכוח	X	חופש צלבים, נקישה בשילוב הילוכים, רעש קל מתיבת הילוכים
מחוננים	✓	
הערות כלליות		לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצורות שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח