

100 98 100 95

לחץ דחיסה: %

76572

דגם רכב:

מס' שילדה:

4905

מס' מנוע:

שילדת מרכב:

מזמין הבדיקה: מנהל הרכב

פולקסווגן

201150

2012

תוצר רכב:

מונה רשום:

שנת יצור:

מכלול הבדיקה				סטטוס		אבחנה
				תקין	לא תקין	
מנוע, מערכת קירור						בלאי פנימי גבוה, רעש מערכת תיזמון ושסתומים -לטפל, רעשים ונקישות פנימיים 3 רעש פנימי ממיסבים, סימני שריפת שמן, לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, לבטל רעשים, ולחזור לשמיעת מנוע, קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים, סיבובי מנוע לא יציבים 465 נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון קפיציות לקויה
מערכת דלק, מערכת הצתה						
מערכת פליטה						
סרן קדמי ומערכת היגוי						
קפיצים						
שילדה ומרכב						
ליקויים בעל משמעות גבוהה						
ליקויים בעל משמעות שולית						
מערכת בלמים - ללא פירוק						
גלגלים						
צמיגים						
מערכת תאורה - כולל מצבר						
העברת הכוח						
מחווים						
הערות כלליות						
וניקוני פח וצבע סביב, תיקוני תאונות בגוף, תיקונים כללים בגוף המרכב, מעיכות בסף כיפוף /תיקון/החלפה/פגוש+שבר, פגמים בצבע, חסר פקק למיכל נוזל שמשות לפרק גלגלים ולבדוק/כולל איי בי אס תאריך מצבר 8/18, מצבר ישן - אין אחריות חופש צלבים, רעש קל מתיבת הילוכים, בלאי מערכת הנעה, לבצע סריקת תקלות מחשב/לבדוק מצמדים ועדכון תוכנה לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגנים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, לא נבדקו ממיר קטליטי /מסנן חלקיקים אין אחריות, מגדש טורבו לא נבדק, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח						
אין אחריות על מערכת, מערכות חשמליות, מזגן, שמשות, מחשבי הרכב						

בזמן העברת בעלות יש לבדוק את מס הרכב השלדה והמנוע הרשום בדוח הבדיקה בהתאם לרשום במסוף רשות הרישוי, רכב לאחר תאונה יש לברר ירידת ערך אצל שמאי, אין אחריות על מערכות חשמליות יש לגשת למוסך לקבלת הצעת מחיר, יש לבדוק ולהחליף חגורת תיזמונו בהתאם להוראות יצרן

זרח 2.0 צ'אס (מלוא)

מ.א.ל - 1/12

מ.ל. - 201200