



מס' סידורי במכרז - 285

מס' רישוי : 20897 רישוי אזרחי : 6668734
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 323,400

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

טופס סיכום אחד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב	6668734	תוצר	D-max 4x4 2.5	דגם	Isuzu	מס' שלדה	5799
מס' מסמך	2299	מד מרחק	323122	שנת יצור	2016	סוג הרכב	פרטי
מס' מסמך	1-3	קבוצה	1-3	סוג הרכב	פרטי	קבוצה	1-3
מס' רכב	6668734	מס' מסמך	2299	מס' שלדה	5799	מס' מסמך	1-3

מס' רכב	המערכת	V	לא תקין
1	מסע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מסע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכת	V	
9	מערכת הנעה סלל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת סח	V	
13	ציר/גלגל הנע		X
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת האו	V	
17	מערכת בלמים	V	
18	צמיגים ורישומים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחצבים		X
21	הערת כללית	V	

לוי מורד
 מדק רכב מסמך
 מס' 468

לוי מורד
 מדק רכב מסמך
 מס' 468

לוי מורד
 מדק רכב מסמך
 מס' 468

מב פנימי=משעבים פגמים, חלקי פלסטיק פגמים, גומיית אטימה לדלתות/חלונות פגמים, תקצי מרכב, משמעות שולית=החלפת פגוש קידמי, תקצי מרכב, משמעות נמוכה=רכב לאחר תאונה, מערכת שריטות בצבע + פגמים, מעיכות בפח, סימני תיקון בפגמים + חומר, חק לפגמים, תיקוני מרכב ובע, מעיכות/משוך, חק לפגמים, הוחלפו חלקי מרכב, כף קדמית ימנית הוחלפה, גג=חזק בגג, פגמים ושריטות בגג הרכב