



מס' סידורי במכרז - 285

מס' רישוי : 4915 רישוי אזרחי : 6904239

תוצר ודגם הרכב : יונדאי I25

שנת ייצור : 2016

ק"מ נסיעה : 162,400

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	6904239	תוצר:	I25 1.4L	דגם:	Hyundai	מס' שלדה:	989
מס' מנוע:	746	מד מרחק:	162230	שנת ייצור:	2016	סוג הרכב:	אחר
מזמין הבדיקה:	מסא"ר רכב בית דגן	וכתובת:		סוג השלדה:		שלדת מרכב:	קבוצה 1-3

מס' ד	המערכת	V	לא תקין	הערות
1	מסע		X	בלוק מסע=תומכי מסע פגמים, מערכת תיזמון=רעש שסתמים, ראש מנוע=צריכת שמן ממבילי שסתמים, מערכת שמן=בדוק תצרכת שמן בנסיעה
2	מערכת קיחור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הפעלה/הזרקה	V		
5	מערכת גזש מסע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת סעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכת		X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה סלל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגמים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, מקישות יתר, אין
12	תיבת העברת סח	V		
13	צירית/גל הנע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגמים, בלמי זעזועים=בלאי יתר
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=מקישות יתר
17	מערכת בלמים		X	בלמים אחוריים=בדוק/תקן רפידות
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	שלדת מרכב, משמעות גבה=סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה קורת אורך ימנית אחורית, הלחמנות/חיבורים לא מקוריים, סימני מילוי חומר, מעיכות, כיסוי זפת לא מקורי, סימני פגיעה קצת שלדה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/משוך, נזק לפגזשים, תקוני מרכב, משמעות גבה=סימני פגיעה מאחור, הלחמנות/חיבורים לא מקוריים, סימני מתחה, תיקון תא מטען+חומר, סימני תיקון בפח אחורי, הוחלפו חלקי מרכב, תיקוני מרכב וצבע
20	מערכת תאורה ומחצבים	V		
21	הערות כלליות	V		