## מס' סידורי במכרז - 184

**מס' רישוי :** 4956 **רישוי אזרחי:** 6905939

**תוצר ודגם הרכב:** יונדאי I25

**שנת ייצור:** 2016

**ק"מ נסיעה :** 185,050

# ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

**חופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות** | על פי הוראות משרד התחבורה

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רכב: | 6905939 | תוצר: | i25 | דגם: | Hyundai | מס' שלדה | 3499 |
| מנוע: | 00T5 | מד מרחק: | 185005 | שנת יצור: | 2016 | סוג הרכב: | חברה | קבוצה 1-3 |
| בדיקה: | מטאלי רכב בית דגן | אכתובתה: | | סוג השלדה: | שלדת מרכב |

| המערכת | V | לא תקין | |
|---|---|---|---|
| מנוע | | X | בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצרוכת שמן בסיעה |
| מערכת קירור | V | | |
| מערכת חשמל | V | | |
| מערכת רצועה ראשית | V | | |
| מערכת ראש מנוע | V | | |
| מערכת הנעה של רכב | V | | |
| מערכת טעינה | V | | |
| מערכת פליטה ומערכות | | X | CO=לא נבדק |
| מערכת התנעה מודד מצבר | V | | |
| מצמד | V | | |
| תיבת הילוכים | | X | תיבת הילוכים אוטומטית=נזילת שמן, אין אחריות לתיבת הילוכים |
| תיבת העברת כח | V | | |
| צריכת/גל הינע | | X | גל הנע / צריכות=מרווחי יתר |
| מערכת מתלה קדמי אקטיבית | | X | מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה |
| מערכת מתלה אחורי אקטיבית | V | | |
| מערכת היגוי | V | | |
| מערכת בלמים | | X | בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה |
| צמיגים וחישוקים | | X | צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיג קדמי שמאל פגום |
| שלדת מרכב | | X | תקוני מרכב, משמעות שולית=שימשה קידמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה דופן ימין, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, נזק לפנלים |
| מערכת תאורה ומחוונים | V | | |
| הערות כלליות | V | | |