

הסטורית טיפולים לרכב מספר 6907139

מספר פניה: 8170747912 תאריך פניה: 06/10/2016 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות	
קריאת מד אוי': 11 תיאור פניה: מ-4967 התקנת מתקן מתהפך	
מהות הפניה: 1. בדיקת זיוד	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170774231 תאריך פניה: 02/01/2017 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים	
קריאת מד אוי': 14,222 תיאור פניה: מ-4967 טיפול שוטף 15,000	
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160097640 תאריך פניה: 08/01/2017 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים	
קריאת מד אוי': 14,222 תיאור פניה: מ-4967 תיקון פנס צד שמאל אחורי שבור קלות	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד'קת תאונה לפני עבודה" ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170796637** תאריך פניה: **14/03/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **26,918**

תיאור פניה: מ-4967 בדיקת בלמים ומרים חלונות

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. מנגנון שמשה מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגבים זגגות ומראות	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) רפידות בלם	משימה הושלמה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקה	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקה	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170802651** תאריך פניה: **02/04/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **30,128**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול שוטף 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170833748** תאריך פניה: **16/07/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **45,121**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170833815** תאריך פניה: **16/07/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **45,121**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול שוטף 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170851596** תאריך פניה: **08/09/2017** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ
קריאת מד אוי': **0**
תיאור פניה: מ-4967 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170855730** תאריך פניה: **24/09/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **51,214**

תיאור פניה: מ 4967 החלפת מגבים ובדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) מערכת הגה	משימה הושלמה
מגבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160110424** תאריך פניה: **02/11/2017** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **59,101**

תיאור פניה: מ-4967 תיקון נזק

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170867783** תאריך פניה: **02/11/2017** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **59,101**

תיאור פניה: מ-4967 בדיקה של קופסא ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170867805** תאריך פניה: **02/11/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **59,101**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול שוטף 60,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170900424** תאריך פניה: **07/02/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **74,556**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170932055** תאריך פניה: **21/05/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **89,568**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול שוטף 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסס בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170937625** תאריך פניה: **06/06/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **91,131**

תיאור פניה: מ-4967 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה 1

מספר פניה: **8170947587** תאריך פניה: **08/07/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **95,886**

תיאור פניה: מ-4967 בדיקת קופסא ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170964834** תאריך פניה: **31/08/2018** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **104,911**

תיאור פניה: מ-4967 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170965163** תאריך פניה: **02/09/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **105,201**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול שוטף 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170977410** תאריך פניה: **17/10/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **109,245**

תיאור פניה: מ-4967 מגב לא מנגב

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171002864** תאריך פניה: **01/01/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **119,843**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול שוטף 120000

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171037422** תאריך פניה: **17/04/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **133,876**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171042377** תאריך פניה: **06/05/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **136,637**

תיאור פניה: מ-4967 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קדמיים שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171051500** תאריך פניה: **03/06/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **140,858**

תיאור פניה: מ - 4967 החלפת מנורות.

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה (בסיסי) מערכת בלמים	משימה הושלמה
נורה 30% H7-12V+	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171053897** תאריך פניה: **11/06/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **141,599**

תיאור פניה: מ-4967 התקנה של מתקן מתהפך

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8171059854** תאריך פניה: **30/06/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **143,258**

תיאור פניה: מ-4967 החלפה של לוחיות בלויות

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160138510** תאריך פניה: **24/07/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **146,991**

תיאור פניה: מ-4967 תיקון צמיג

מספר פניה: **8171071630** תאריך פניה: **05/08/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **148,898**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171086668** תאריך פניה: **20/09/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **154,744**

תיאור פניה: מ-4967 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171106493** תאריך פניה: **21/11/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **161,801**

תיאור פניה: מ-4967 מגבים לא מנגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ' קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ' קד - תו	משימה הושלמה

מספר פניה: **817111774** תאריך פניה: **05/12/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **163,809**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול שוטף 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171118621** תאריך פניה: **26/12/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **166,444**

תיאור פניה: מ - 4967 נורת מנוע דולקת

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. הגה קשה במיוחד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיישן גל ארכובה (GAMMA)-פירוקהרכבה(בסי מערכת חשמל	משימה הושלמה
חיישן מיקום גל ארכובה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171151159** תאריך פניה: **05/04/2020** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **179,021**

תיאור פניה: מ-4967 טיפול שוטף 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171154529** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **180,457**

תיאור פניה: מ-4967 מתקן מתהפך שבור

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8171154526** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **180,457**

תיאור פניה: מ-4967 בדיקה בטרם מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

מספר פניה: **8160150784** תאריך פניה: **21/04/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **180,459**

תיאור פניה: מ-4967 לא תיקון.

מהות הפניה:

1. צד ימין

2. צד שמאל