

## הסטורית טיפולים לרכב מספר 6908539

מספר פניה: **8170784248** תאריך פניה: **02/02/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **15,901**

תיאור פניה: מ 4947 טיפול 15000

### מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע               | סטטוס משימה  |
|----------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם                | משימה הושלמה |
| C3 30-5W OILMOBIL          | משימה הושלמה |
| אטם בורג ריקון אגן שמן מנו | משימה הושלמה |
| מסנן שמן מנוע              | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170811812** תאריך פניה: **07/05/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **30,001**

תיאור פניה: מ 4947 טיפול 30000

### מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| בד'קת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ         | משימה לטיפול |
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| C3 30-5W OILMOBIL                          | משימה הושלמה |
| אטם בורג ריקון אגן שמן מנו                 | משימה הושלמה |
| מסנן שמן מנוע                              | משימה הושלמה |
| מסנן אבק למערכת מזגן XD                    | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160104682** תאריך פניה: **15/06/2017** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **35,403**

תיאור פניה: מ-4947 ת ד נזק צד שמאל קידמי

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

| משימה לביצוע                           | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------|--------------|
| בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה |
| בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ     | משימה הושלמה |
| בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ     | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170851315** תאריך פניה: **07/09/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **44,523**

תיאור פניה: מ-4947 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                       | סטטוס משימה  |
|------------------------------------|--------------|
| בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ | משימה לטיפול |
| טיפול בהסכם                        | משימה הושלמה |
| C3 30-5W OILMOBIL                  | משימה הושלמה |
| אסם בורג ריקון אגן שמן מנו         | משימה הושלמה |
| מסנן שמן מנוע                      | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170851607** תאריך פניה: **08/09/2017** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **44,523**

תיאור פניה: מ-4947 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160108784** תאריך פניה: **19/09/2017** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **46,267**

תיאור פניה: מ 4947 תאונה

מהות הפניה:

1. אחורי

| משימה לביצוע                           | סטטוס משימה               |
|----------------------------------------|---------------------------|
| בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ | משימה הצליחה משימה הושלמה |
| בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ     | משימה הצליחה משימה הושלמה |
| בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ     | משימה הצליחה משימה הושלמה |
| בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ     | משימה הושלמה משימה הצליחה |

מספר פניה: **8160109182** תאריך פניה: **01/10/2017** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **46,842**

תיאור פניה: מ 4947 תאונה דופן ימין

מהות הפניה:

1. קדמי

2. צד ימין

| משימה לביצוע                           | סטטוס משימה               |
|----------------------------------------|---------------------------|
| בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ | משימה הצליחה משימה הושלמה |
| בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ     | משימה הושלמה משימה הצליחה |

מספר פניה: **8170870432** תאריך פניה: **09/11/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **51,571**

תיאור פניה: מ - 4947-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: 8170888029 תאריך פניה: 04/01/2018 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 59,851

תיאור פניה: מ 4947 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע               | סטטוס משימה  |
|----------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם                | משימה הושלמה |
| אסם בורג ריקון אגן שמן מנו | משימה הושלמה |
| מצת למנוע                  | משימה הושלמה |
| מסנן שמן מנוע              | משימה הושלמה |
| מסנן דלק                   | משימה הושלמה |
| C3 30-5W OILMOBIL          | משימה הושלמה |
| מסנן אבק למערכת מזגן XD    | משימה הושלמה |

מספר פניה: 8160115623 תאריך פניה: 04/03/2018 גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': 67,528

תיאור פניה: מ- 4947 חלק אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

| משימה לביצוע                           | סטטוס משימה               |
|----------------------------------------|---------------------------|
| בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה משימה הצליחה |
| בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ     | משימה הושלמה משימה הצליחה |
| בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ       | משימה הושלמה משימה הצליחה |

מספר פניה: **8170924211** תאריך פניה: **26/04/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **74,955**

תיאור פניה: מ 4947 טיפול תקופתי 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| C3 30-5W OILMOBIL                          | משימה הושלמה |
| אטם בורג ריקון אגן שמן מנו                 | משימה הושלמה |
| מסנן שמן מנוע                              | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160118605** תאריך פניה: **14/05/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **77,431**

תיאור פניה: מ 4947 צמיג אחורי שמאלי

מספר פניה: **8170962687** תאריך פניה: **24/08/2018** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **87,237**

תיאור פניה: מ- 4947 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170967833** תאריך פניה: **12/09/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **89,501**

תיאור פניה: מ 4947 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע               | סטטוס משימה  |
|----------------------------|--------------|
| טיפול בהסכם                | משימה הושלמה |
| נחל בלמים DOT4 25.0        | משימה הושלמה |
| C3 30-5W OILMOBIL          | משימה הושלמה |
| אסם בורג ריקון אגן שמן מנו | משימה הושלמה |
| מסנן שמן מנוע              | משימה הושלמה |
| מסנן אויר                  | משימה הושלמה |
| מסנן אבק למערכת מזגן XD    | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170976931** תאריך פניה: **16/10/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **91,201**

תיאור פניה: מ 4947 בדיקת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

| משימה לביצוע                                       | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------------------|--------------|
| מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי) מערכת טורבו | משימה הושלמה |
| מגב שמשה 16 אינץ קד - ת                            | משימה הושלמה |
| מגב שמשה 26 אינץ קד - תו                           | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8170991826** תאריך פניה: **27/11/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **94,680**

תיאור פניה: קופסא ירוקה לא תקרינה

מהות הפניה:

1. קופסה אינה משדרת נתונים

| משימה לביצוע            | סטטוס משימה  |
|-------------------------|--------------|
| קופסה אינה משדרת נתונים | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171041648** תאריך פניה: **05/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **104,977**

תיאור פניה: טיפול 105

מהות הפניה:

1. ציריה קדמית שמאלית דופקת

2. מושב שבור

3. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                                        | סטטוס משימה  |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| בדיקת חופש הגה ביקור במוסך חוץ                      | משימה לטיפול |
| ערכת רפידות בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| ערכת רפידות בלם אחור                                | משימה הושלמה |
| מסנן אויר                                           | משימה הושלמה |
| סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהר            | משימה הושלמה |
| רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקוהר            | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171042878** תאריך פניה: **07/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונגדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **106,001**

תיאור פניה: 4947 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

| משימה לביצוע                          | סטטוס משימה  |
|---------------------------------------|--------------|
| שנפ- מצבר 50 אמפר אירופאי מערכת טורבו | משימה הושלמה |
| מצבר-פירוק והרכבה(בסיסי)              | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160135224** תאריך פניה: **16/05/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **106,146**

תיאור פניה: מ 4947 נזק משענת יד

מספר פניה: **8160138513** תאריך פניה: **24/07/2019** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **111,116**

תיאור פניה: מ 4947 נזק צד ימין

מהות הפניה:

1. צד ימין

| משימה לביצוע                           | סטטוס משימה               |
|----------------------------------------|---------------------------|
| בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ | משימה הצליחה משימה הושלמה |
| בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ       | משימה הושלמה משימה הצליחה |

מספר פניה: **8160138515** תאריך פניה: **24/07/2019** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **111,116**

תיאור פניה: מ 4974 טמבון קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי

| משימה לביצוע                           | סטטוס משימה               |
|----------------------------------------|---------------------------|
| בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ | משימה הצליחה משימה הושלמה |
| בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ       | משימה הושלמה משימה הצליחה |

מספר פניה: **8160138514** תאריך פניה: **24/07/2019** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **111,116**

תיאור פניה: מ 4947 תיקוני פח צד שמאל

מהות הפניה:

1. צד שמאל

| משימה לביצוע                           | סטטוס משימה               |
|----------------------------------------|---------------------------|
| בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ | משימה הושלמה משימה הצליחה |
| בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ       | משימה הושלמה משימה הצליחה |

מספר פניה: **8171082608** תאריך פניה: **08/09/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **111,827**

תיאור פניה: מ 4947 בורג גלגל שבור

מהות הפניה:

1. ברגים משוחררים

| משימה לביצוע                                          | סטטוס משימה  |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| בורג טבור (שמאל גלגל)-פירוק והרכבה (בסיסי מערכת בלמים | משימה הושלמה |
| בורג לטבור גלגל                                       | משימה הושלמה |
| אום לטבור גלגל                                        | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171085368** תאריך פניה: **16/09/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **117,601**

תיאור פניה: מ-4947 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171085466** תאריך פניה: **16/09/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **117,601**

תיאור פניה: מ 4947 מנורת בלם שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

| משימה לביצוע                     | סטטוס משימה  |
|----------------------------------|--------------|
| מנורת הלוגן מנוע ורכיביו         | משימה הושלמה |
| נורות (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי) | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171089503** תאריך פניה: **02/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **120,401**

תיאור פניה: מ 4957 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                           | סטטוס משימה  |
|----------------------------------------|--------------|
| בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ | משימה לטיפול |
| טיפול בהסכם                            | משימה הושלמה |
| מסנן דלק                               | משימה הושלמה |
| אטם בורג ריקון אגן שמן מנו             | משימה הושלמה |
| מסנן אויר                              | משימה הושלמה |
| C3 30-5W OILMOBIL                      | משימה הושלמה |
| מסנן שמן מנוע                          | משימה הושלמה |
| נחל בלמים DOT4 25.0                    | משימה הושלמה |
| מצת למנוע                              | משימה הושלמה |
| מסנן אבק למערכת מזגן XD                | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8160141412** תאריך פניה: **06/10/2019** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **120,401**

תיאור פניה: מ 4947 טמבון אחורי שבור

מהות הפניה:

1. אחורי

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הצליחה משימה הושלמה

בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ

מספר פניה: **8160142068** תאריך פניה: **22/10/2019** גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **121,729**

תיאור פניה: מ 4947 ג'נט ימין קדמי

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

להב מגב שמשה מנוע ורכיביו

משימה הושלמה

להב מגב שמשה

משימה הושלמה

הח מגבים WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl

מספר פניה: **8171134241** תאריך פניה: **10/02/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרו

קריאת מד אוי': **134,225**

תיאור פניה: מ 4947 מהבהב כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

מספר פניה: **8171144501** תאריך פניה: **15/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **139,625**

תיאור פניה: מ 4947 טיפול 140000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                               | סטטוס משימה  |
|--------------------------------------------|--------------|
| מנורת הלוגן טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן | משימה הושלמה |
| נורות (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי)           | משימה הושלמה |
| ערכת רפידות בלם אחור                       | משימה הושלמה |
| רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקוהר   | משימה הושלמה |
| ערכת רפידות בלם קדמי                       | משימה הושלמה |
| סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהר   | משימה הושלמה |
| צלחת בלם קידמית                            | משימה הושלמה |
| דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהרכבה(בסיסי)   | משימה הושלמה |
| צלחת בלם קידמית                            | משימה הושלמה |

מספר פניה: **8171145195** תאריך פניה: **16/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **136,008**

תיאור פניה: מ 4947 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

| משימה לביצוע                | סטטוס משימה  |
|-----------------------------|--------------|
| נבדק טיפול הגה בלמים צמיגים | משימה לטיפול |
| ביקור במוסך חוץ             | משימה לטיפול |

מספר פניה: **8160149860** תאריך פניה: **23/03/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **140,440**

תיאור פניה: מ 4947 שריטות סביב הרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: 8171153786 תאריך פניה: 16/04/2020 גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': 144,813

תיאור פניה: מ 4947 תיקון רגישות יתר

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

מספר פניה: 8171162108 תאריך פניה: 12/05/2020 גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': 150,501

תיאור פניה: מ 4947 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

השבחת רכב לפני מכירה