

הסטורית טיפולים לרכב מספר 6909539

מספר פניה: **8170781149** תאריך פניה: **24/01/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרת

קריאת מד אוי': **10,188**

תיאור פניה: מ - 4938 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170793931** תאריך פניה: **05/03/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **14,418**

תיאור פניה: מ4938 טיפול 15 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170836490** תאריך פניה: **23/07/2017** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **29,502**

תיאור פניה: מ 4938 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170851616	תאריך פניה: 08/09/2017	גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ
קריאת מד אוי': 0		
תיאור פניה: מ- 4938 רישוי תקופתי לרכב		

מספר פניה: 8170856288	תאריך פניה: 25/09/2017	גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
קריאת מד אוי': 29,507		
תיאור פניה: מ 4938 מנורה ראשית		
מהות הפניה: 1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה		
משימה לבצוע	סטטוס משימה	
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה(בסיסי) החלפת נורות כללי	משימה הושלמה	
נורה +H7-12V 30%	משימה הושלמה	

מספר פניה: 8170878493	תאריך פניה: 04/12/2017	גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
קריאת מד אוי': 44,335		
תיאור פניה: מ 4938 טיפול תקופתי		
מהות הפניה: 1. טיפול תקופתי מתוכנן		
משימה לבצוע	סטטוס משימה	
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקוהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה	
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקוהר	משימה הושלמה	
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה	
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה	
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה	
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה	
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה	

מספר פניה: **8170924231** תאריך פניה: **26/04/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **59,206**

תיאור פניה: מ-4938 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
נזול בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170946601** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **66,005**

תיאור פניה: מ-4938 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170961399** תאריך פניה: **19/08/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **71,152**

תיאור פניה: מ-4938 קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. קופסה אינה משדרת נתונים

מספר פניה: **8170961346** תאריך פניה: **19/08/2018** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **71,152**

תיאור פניה: מ-4938 קופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. קופסא ירוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170962323** תאריך פניה: **22/08/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **71,403**

תיאור פניה: מ-4938 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170962695** תאריך פניה: **24/08/2018** גורם מבצע: גמא ססט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **71,566**

תיאור פניה: מ-4938 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170969085** תאריך פניה: **17/09/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **74,125**

תיאור פניה: מ-4938 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170988892** תאריך פניה: **19/11/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **84,024**

תיאור פניה: מ-4938 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה (בסיסי) מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה 30% H7-12V+	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170997189** תאריך פניה: **15/12/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **89,786**

תיאור פניה: מ-49-38 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: 8170997597 תאריך פניה: 16/12/2018 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 89,786

תיאור פניה: מ- 49-38 ב'ד בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב שמשה (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוק והרכבה(בסיסי)	משימה הושלמה
Brake Pad Assy-פירוק	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוק והרכבה	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אוויר	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30	משימה הושלמה
מסנן טיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה
נזול בלמים	משימה הושלמה
צלחת בלם קידמית	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחורי	משימה הושלמה
מגב שמשה 16 אינץ קד - ת	משימה הושלמה
מגב שמשה 26 אינץ קד - תו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171021182 תאריך פניה: 25/02/2019 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 105,225

תיאור פניה: מ 4938 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171042253 תאריך פניה: 06/05/2019 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 119,670

תיאור פניה: מ 4938 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
נזול בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171063335** תאריך פניה: **10/07/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **134,225**

תיאור פניה: מ- 49-38 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלם דיסק אחורי (2 צדדים)-פירוקהר	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171065956** תאריך פניה: **18/07/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': **134,225**

תיאור פניה: מ-4938 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8171083220** תאריך פניה: **09/09/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **144,684**

תיאור פניה: מ-4938 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160141456** תאריך פניה: **06/10/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה
 קריאת מד אוי': **147,556**
 תיאור פניה: מ 4938 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי
2. קדמי
3. צד ימין
4. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171093323** תאריך פניה: **14/10/2019** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים
 קריאת מד אוי': **149,324**
 תיאור פניה: מ 4938 טיפול 150+ ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
נורה 30% H7-12V + טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171107225 תאריך פניה: 24/11/2019 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 154,814

תיאור פניה: מ- 49-38 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק בלם אחורי (2 צדדים)-פירוק והרכבה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי תוספת	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם אחור	משימה הושלמה
צלחת בלם אחורית	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171117577 תאריך פניה: 23/12/2019 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 158,232

תיאור פניה: מ- 4938 פנס ראשי קידמי

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מגב WINDSHIELD WIPER BLADE ASSY repl	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (שמאל)-פירוק והרכבה (בסיס)	משימה הושלמה
נורה V12	משימה הושלמה
מגב שמש 26 אינץ' קד - תו	משימה הושלמה
מגב שמש 16 אינץ' קד - ת	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171119756 תאריך פניה: 30/12/2019 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 159,931

תיאור פניה: מ- 4938 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: 8171131145 תאריך פניה: 02/02/2020 גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אוי': 164,989

תיאור פניה: מ4938 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
סט רפידות דיסק בלם קד (2 צדדים)-פירוקהר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
ערכת רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160148970 תאריך פניה: 05/03/2020 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': 164,989

תיאור פניה: מ4938 סדק בשמשה

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: 8171141776 תאריך פניה: 08/03/2020 גורם מבצע: טסט ליין ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': 164,989

תיאור פניה: מ4938 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה