

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב: 6918433	תוצר: Rodius 2.7 XDI	דגם: Ssangyong	שנת יצור: 2015	מס' מנוע: 727
מס' שלדה: 7420	מד מרחק: 234855	סוג הרכב: פרטי	צבע:	

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה		X
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע		X
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדה		X
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

בלוק מנוע=נקישות יתר, נזילת שמן, רטיבות/נזילת שמן מטורבו/מגדש, מערכת תזמון=רעש יתר, רעש שסתומים, החלף רצועות זימון לפי הוראות יצרן, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, בדוק תצרוכת שמן בנסיעה, בלוק מנוע=מנורת Check Engine דולק, מערכת קרור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים

מערכת דלק והצתה=בדוק משאבת אספק

תיבת הילוכים אוטומטית=שמן כהה, זמן החלפה לא תקין, השהיה בהחלפת הילוכים, תומכי תיבת

גל הנע / ציריות=מרווחי יתר

מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, תותבים פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר

בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה

מצב פנימי=חלקי פלסטיק פגומים, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=מערכות בתחתית/רצפה, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעור, נזק לפגושים

510

רוצנוס 2.2 ניצ' אולאן
 נ.ע.ל - 15/12 זלל הישו
 נ.ל.ה - 234860