

מס' רכב: 7228452		תוצר: Jazz 1.3		דגם: Honda		מס' שלדה: 5812	
מס' מנוע: 5745		מד מרחק: 120706		שנת יצור: 2013		סוג הרכב: קבוצה 1-3	
מזמין הבדיקה: משרד ראש הממשלה		וכתובת:		חברה:		סוג השלדה:	
מס'ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	מערכת תיזמון=רעש שסתומים			
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות	V					
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים			
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע	V					
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיג קדמי שמאל פגום			
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, נזק לפנלים			
20	מערכת תאורה ומחוננים	V					
21	הערות כלליות	V					

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

גלגל 1.3 טולדו
 נ.ח.ז. - 6/13
 נ.ח.ז. - 120710