

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	7301553	תוצר:	Yeti 1.4 TSI	דגם:	Skoda	שנת יצור:	2015	מס' מנוע:	8394
מס' שלדה:	9364	מד מרחק:	222940	סוג הרכב:	חברה	צבע:			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, תומכי מנוע פגומים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממזבילי שסתומים, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קרור		X	מערכת קרור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מתיבורים
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה		X	CO=לא נבדק
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה זיהום אויר			
10	מערכת התנעה	V		
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, רעידות יתר,
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גל הינע	V		
15	מערכת מתלה קדמי		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, תותבים פגומים
16	מערכת מתלה אחורי	V		
17	מערכת היגוי	V		
18	מערכת בלמים ללא פרוק		X	בלמים קדמיים=בדוק/לתקן צלחות/דיסקים קדמיים
19	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג אחורי ימין פגום
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה		X	תקווי מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה לפני, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגושים, מכסה מנוע פגום/תוקן, הוחלפו חלקי מרכב, גג=מעיכות בגג הרכב
23	מערכת תאורה ומחזורים		X	מערכת חשמל=פנס ראשי ימני פגום

סזינה ידע 1.4 (מלוא)
 נ.א.ל. - 2/15 תחילת ינואר
 מילי. 223100 - אילן ישראלי