

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	7370933	תוצר:	SX4	דגם:	Suzuki	שנת יצור:	2015	מס' מנוע:	4526
מס' שלדה:	5087	מד מרחק:	186735	סוג הרכב:	חברה	צבע:			

מס"ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, נזילת שמן, נזילת שמן בין המנוע לגיר, תומכי מנוע פגומים, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן, ממובילי שסתומים, מערכת שמן=חוסר שמן מנוע, בדוק תצורות שמן בנטייה
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קוררזיה וסימני נזילות מים, מחיבורים, קוררזיה/אבנית/סתימות ברדיאטור
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה	X		CO=לא נבדק
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הכנה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר			
10	מערכת התנעה	V		
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים	X		תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר,
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גל הינע	V		
15	מערכת מתלה קדמי	X		מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, תותבים פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר
16	מערכת מתלה אחורי	V		
17	מערכת היגוי	V		
18	מערכת בלמים ללא פרוק	X		בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
19	צמיגים וחישוקים	V		
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה	X		תקוי מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן שמאל, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות/מעוך, נזק לפגזשים, גג=סימני חלודה
23	מערכת תאורה ומחזורים	V		
24	מערכת בטיחות	V		

5x4 16 נילאג 155 כ"ס
 נ.א.ל - 3115
 נילג - 186740