

טופס סיכום אחיז של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	7404986	תוצר:	Verso 1.8	דגם:	Toyota	מס' שלדה:	0950
מס' מנוע:	1020	מד מרחק:	90462	שנת יצור:	2017	סוג הרכב:	פרטי
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה		וכתובת:				

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחווים	V	
21	הערות כלליות	V	

436

בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצורת שמן בנטיעה

תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים

מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה

בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה

תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה לפנים, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, הוחלפו חלקי מרכב

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
- מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני התיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

אוריאל
 נ.ח.ל.
 5/17 -
 ליוני - 90465