

הסטורית טיפולים לרכב מספר 7586939

מספר פניה: **8170907419** תאריך פניה: **01/03/2018** גורם מבצע: גולדמוביל ירושלים

קריאת מד אויך: **14,999**

תיאור פניה: מ 18733 טיפול 15.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170932857** תאריך פניה: **23/05/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך: **23,156**

תיאור פניה: מ-18733 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170956431** תאריך פניה: **03/08/2018** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אויך: **29,379**

תיאור פניה: מ-18733 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170979936** תאריך פניה: **24/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **32,859**

תיאור פניה: מ 18733 טיפול 30.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
אסס בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171017271** תאריך פניה: **12/02/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **45,596**

תיאור פניה: מ 18733 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: 8171017270 תאריך פניה: 12/02/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 45,596

תיאור פניה: מ18733

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171076617 תאריך פניה: 20/08/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 60,015

תיאור פניה: מ18733 טיפול +60.000 מגבים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
אטם בורג ריקון אגן שמן מנו	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
C3 30-5W OILMOBIL	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 25.0	משימה הושלמה
מצת למנוע	משימה הושלמה
מסנן אבק למערכת מזגן XD	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171070828** תאריך פניה: **01/01/2020** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **58,684**

תיאור פניה: מ- 18733 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160145789** תאריך פניה: **05/01/2020** גורם מבצע: מוסך אלי כהן בע"מ

קריאת מד אוי': **71,839**

תיאור פניה: מ 18733 תיקון נזק דופן צד ימין ופגוש אחו

מהות הפניה:
1. אחורי
2. צד ימין

מספר פניה: **8171122126** תאריך פניה: **06/01/2020** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **71,839**

תיאור פניה: מ-18733 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:
1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה