

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	7767911	תוצר:	528i 2.0T	דגם:	BMW	שנת יצור:	2014	מס' מנוע:	2390780
מס' שלדה:	796365	מד מרחק:	120897	סוג הרכב:	חברה	צבע:			

464

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע		X
2	מערכת קיחור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה	V	
5	מערכת פליטה		X
6	מערכת גידוש מנוע	V	
7	מערכת היגוי	V	
8	מערכת הטעינה		
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר		
10	מערכת התנעה	V	
11	מצמד	V	
12	תיבת הילוכים		X
13	תיבת העברת כוח	V	
14	ציריות/גל הינע	V	
15	מערכת מתלה קדמי		X
16	מערכת מתלה אחורי	V	
17	מערכת היגוי	V	
18	מערכת בלמים ללא פרוק		X
19	צמיגים וחישוקים		X
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V	
21	קפיצים	V	
22	שלדה		X
23	מערכת תאורה ומחוננים		X
24	הערות כלליות	V	

BMW 528i 2.0 טוואו
 נ.צ.ת. - 5/14
 חו"ת - 120910