

הסטורית טיפולים לרכב מספר **7905239**

מספר פניה: **8160100838** תאריך פניה: **19/03/2017** גורם מבצע: מוסכי ש.חדד בע"מ

קריאת מד אוי': **9,391**

תיאור פניה: מ 24124 נזק לרכב

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170829863** תאריך פניה: **03/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,501**

תיאור פניה: מ 24124 טיפול 20

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170830022** תאריך פניה: **03/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,501**

תיאור פניה: מ 24124 טיפול 20

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160105491** תאריך פניה: **04/07/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס  
 קריאת מד אויף: **19,501**  
 תיאור פניה: מ' 24124 נזק לצמיג

מספר פניה: **8170837511** תאריך פניה: **25/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם  
 קריאת מד אויף: **20,608**  
 תיאור פניה: מ - 24124-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170837471** תאריך פניה: **25/07/2017** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות  
 קריאת מד אויף: **20,608**  
 תיאור פניה: מ-24124 יזום

<u>מהות הפניה:</u>	
1. ביקורת בטיחותית	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160108751** תאריך פניה: **18/09/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות  
 קריאת מד אויף: **27,176**  
 תיאור פניה: מ 24124 חלק ימני של הטמבון

מהות הפניה:  
1. צד ימין

מספר פניה: **8170857526** תאריך פניה: **29/09/2017** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ  
 קריאת מד אויף: **28,791**  
 תיאור פניה: מ- 24124 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160111498** תאריך פניה: **27/11/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24124 נזק לרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170877087** תאריך פניה: **29/11/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **39,123**

תיאור פניה: מ-24124 טיפול 40

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170913547** תאריך פניה: **20/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,191**

תיאור פניה: מ 24-124 טיפול 60000

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170914265** תאריך פניה: **21/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,191**

תיאור פניה: מ - 24124 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8160123180** תאריך פניה: **14/08/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **78,969**

תיאור פניה: מ 24124 נזק סביב הרכב

מספר פניה: **8170960139** תאריך פניה: **15/08/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **79,125**

תיאור פניה: מ 24124 טיפול 80000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נזל קירור	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160123228** תאריך פניה: **16/08/2018** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **79,125**

תיאור פניה: מ 24124 מכות פח אחוריות

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160123212** תאריך פניה: **16/08/2018** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **79,125**

תיאור פניה: מ 24124 מכות בחזית הרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160123315** תאריך פניה: **19/08/2018** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **79,125**

תיאור פניה: מ 24124 מראה קידמית ימנית

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160123316** תאריך פניה: **19/08/2018** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **79,125**

תיאור פניה: מ 24124 מראה קידמית שמאלית

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170970789** תאריך פניה: **28/09/2018** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **80,844**

תיאור פניה: מ- 24124 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170992424** תאריך פניה: **29/11/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **84,043**

תיאור פניה: מ-24124 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת רצועות מנוע מרעישות	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170995894** תאריך פניה: **10/12/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **84,524**

תיאור פניה: מ 24124 בדיקת אורות כללית

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רצועה למש.מים ואלטרנטור מערכת טורבו	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה
WATER PUMP DRIVE BEL-רצועת הנעת משאבת המ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171027276** תאריך פניה: **14/03/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **90,497**

תיאור פניה: מ-24124 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להבי מגב שחוקים או פגומים	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171037120** תאריך פניה: **16/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **92,147**

תיאור פניה: מ-24124 החלפת וישרים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב שמשה קד 26 אינץ' - תוא מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ' - תואם	משימה הושלמה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171062988** תאריך פניה: **09/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **100,123**

תיאור פניה: מ-24124 טיפול 100000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171089099** תאריך פניה: **27/09/2019** גורם מבצע: טסט ליינ ירושלים - מכון ר

קריאת מד אוי': **105,433**

תיאור פניה: מ-24124 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171095609** תאריך פניה: **23/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **107,221**

תיאור פניה: מ 24-124 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171098041** תאריך פניה: **29/10/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **108,234**

תיאור פניה: מ 24-124 הוספת שמן

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

מספר פניה: **8171154319** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **118,501**

תיאור פניה: מ 24-124 החלפת לוחיות זיהוי משטרתי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171154686** תאריך פניה: **20/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **119,702**

תיאור פניה: מ 24-124 טיפול 120000

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171174160** תאריך פניה: **16/06/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **119,702**

תיאור פניה: מ 24-124 רכב לא סוחב

**מהות הפניה:**

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקת [צלחת] בלם קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
דיסק בלם קדמי (רוטור)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171179494** תאריך פניה: **02/07/2020** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **121,703**

תיאור פניה: מ. 24124-פירוק גשר תאורה

**מהות הפניה:**

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171179484** תאריך פניה: **02/07/2020** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אויף: **121,703**

תיאור פניה: מ 24-124 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	בדיקה לפני מכירה