



מס' סידורי במכרז - 345

מס' רישוי : 24124 רישוי אזרחי : 7905239
 תוצר ודגם הרכב : מיציבוש פג'רו
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 121,650

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד עפ"י הוראות משרד התחבורה

ישיון מס: 8994 מס' כרטיס: 142072 רכב מס' 79-052-39

100	96	94	100							לחץ דחיסה: %	דגם רכב	מס' שילדה: 03444	מס' מיצובישי	מס' מנוע: 8518	מס' שילדת מרכב: 2016
										אחוז נפילת לחץ					

מכלול הבדיקה	סטטוס תקין לא תקין	אבחנה
מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה	X	רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים 30, סימני שריפת שמן לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה. לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע, קורוזיה וסימני חילה, בחיבורים, סיבובי מנוע לא יציבים
מערכת פליטה	✓	
סך קדמי ומערכת היגוי	X	לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים	✓	
שילדה ומרכב	X	תיקוני פח וצבע
ליקויים בעל משמעות נמוכה	X	לחיצות בפח, פגמים בריפוד
ליקויים בעל משמעות שולית	✓	
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	✓	
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	X	תאריך מצבר 11/18, מצבר ישן - אין אחריות
העברת הכוח	X	חופש צלבים, נקישה בשילוב הילוכים, בלאי מערכת הנעה+רעש קל, בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת
מחוננים	✓	
הערות כלליות		לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, מגדש טורבו לא נבדק, לא נבדקו ממיר קטליטי / מסנן חלקיקים אין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח