

הסטרית טיפולים לרכב מספר **7913839**

מספר פניה: **8170786726** תאריך פניה: **09/02/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות  
 קריאת מד אוי': **4,039**  
 תיאור פניה: מ - 24125 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8160100184** תאריך פניה: **26/02/2017** גורם מבצע: אוטו גלס זגות רכב בע"מ  
 קריאת מד אוי': **4,591**  
 תיאור פניה: מ 24125 שמשה קדמית

<u>מהות הפניה:</u>	
1. קדמי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170808177** תאריך פניה: **24/04/2017** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה  
 קריאת מד אוי': **6,461**  
 תיאור פניה: מ 24-125 כול קופסה ירוקה רגישה

<u>מהות הפניה:</u>	
1. רגישות יתר	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170815496** תאריך פניה: **16/05/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם  
 קריאת מד אוי': **6,814**  
 תיאור פניה: מ - 24125 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8160105843** תאריך פניה: **12/07/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **6,815**

תיאור פניה: מ 24125 פח ככלי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחות וצבע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170835174** תאריך פניה: **18/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **6,816**

תיאור פניה: מ 24125 צלב

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפתח צלב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170857527** תאריך פניה: **29/09/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **12,595**

תיאור פניה: מ- 24125 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: <b>8170857791</b> תאריך פניה: <b>01/10/2017</b> גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם	קריאת מד אוי': <b>12,677</b>	תיאור פניה: מ 24125 מנורה דולקת
מהות הפניה:		
1. נורה לוח מכוונים לא תקינה		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה	

מספר פניה: **8170864007** תאריך פניה: **22/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **13,612**

תיאור פניה: מ-24125 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160111531** תאריך פניה: **27/11/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **13,613**

תיאור פניה: מ-24125 פעולות איבה

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פעולות איבה	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170876724** תאריך פניה: **28/11/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **13,613**

תיאור פניה: מ-24125 מדבקות משטרה מתאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160115150** תאריך פניה: **19/02/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **18,814**

תיאור פניה: מ-24125 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פח כללי	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170910646** תאריך פניה: **11/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,401**

תיאור פניה: מ-24125 טיפול 20000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל)(NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160118532** תאריך פניה: **13/05/2018** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ-24125 שמשה אחורית

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170942975** תאריך פניה: **24/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **22,980**

תיאור פניה: מ-24-125 בדיקת מזגן

מהות הפניה:

1. חסר גז

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תיקון מזגן ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
AIR PURIFIER FILTER-פילטר מסנן אוויר-החל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ'- תוא	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ'- תואם	משימה הושלמה
מסנן טיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170946606** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **23,414**

תיאור פניה: מ-24125- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170946668** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **23,414**

תיאור פניה: מ-24125 רישוי שנתי

מספר פניה: **8170972543** תאריך פניה: **04/10/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **26,701**

תיאור פניה: מ- 24-125 מטפים ריקים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170976795** תאריך פניה: **15/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **26,701**

תיאור פניה: מ- 24125 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

מספר פניה: **8170982296** תאריך פניה: **31/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **26,991**

תיאור פניה: מ- 24-125 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170994529** תאריך פניה: **05/12/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **28,209**

תיאור פניה: מ- 24-125 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171005269** תאריך פניה: **08/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **29,405**

תיאור פניה: מ- 24-125 בדיקה כללית

מהות הפניה:

1. רעידות חזקות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת חישן גלגל ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
עב גלגלים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
חישן לחץ אויר בצמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171007186** תאריך פניה: **14/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **30,387**

תיאור פניה: מ-24125 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כוון בלם שירות בלם עזר / ידית בלם עזר לא תקין	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171012164** תאריך פניה: **29/01/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **31,003**

תיאור פניה: מ- 24-125 שטיחים קרועים

מהות הפניה:

1. שטיח גומי קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שטיחים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171016698** תאריך פניה: **11/02/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **32,477**

תיאור פניה: מ- 24-125 כיוון בלם חירום

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור מערכת טורבו	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171020901** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויץ': **32,690**

תיאור פניה: מ-24-125 רכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. מנוע לא סוחב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מנוע מזיף ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקה דלק ר מערכת טורבו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה
שמן מנוע בצובר OILMOBIL 5W	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171025626** תאריך פניה: **10/03/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויץ': **33,701**

תיאור פניה: מ-24-125 ב'ד בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מערכת טורבו	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה
מסנן טיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
נחל בלמים(35)	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171025686** תאריך פניה: **10/03/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **33,701**

תיאור פניה: מ- 125-24 טיפול 40000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171032021** תאריך פניה: **31/03/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **34,562**

תיאור פניה: מ 24125 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
בד בלמים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160134478** תאריך פניה: **29/04/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **34,562**

תיאור פניה: מ 24125 פח כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171044248** תאריך פניה: **13/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **37,485**

תיאור פניה: מ - 24125 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד בלמים בדיקה בטיחות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171046618** תאריך פניה: **20/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **38,363**

תיאור פניה: מ- 24125 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משימה הושלמה	משימה הושלמה
בד בלמים מערכת טורבו	

מספר פניה: **8160137202** תאריך פניה: **01/07/2019** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24125 פגיעות פח

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

2. קדמי שמאלי

3. אחורי ימני

4. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171070490** תאריך פניה: **01/08/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **42,681**

תיאור פניה: מ- 24125 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת הדלקה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
נורה H11 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171076532** תאריך פניה: **19/08/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **43,095**

תיאור פניה: מ- 125-24 בעיות בהנעה

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלול להב מגב שמושה קדמית-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
בד בלמים	משימה הושלמה
מגבים 26	משימה הושלמה
מגבים 22	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160139866** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **43,095**

תיאור פניה: מ-24125 חלון ימני אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171092474** תאריך פניה: **10/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **45,110**

תיאור פניה: מ-125-24 הכנה לטסט

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171093841** תאריך פניה: **16/10/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **45,110**

תיאור פניה: מ-24125 רישוי שנתי

מספר פניה: **8171101610** תאריך פניה: **07/11/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **46,374**

תיאור פניה: מ- 24-125 נעילה מרכזית לא תקינה

מהות הפניה:

1. מנגנון מנעול חשמלי מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30 מערכת טורבו	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי) מערכת הזרקה - מנוע דיזל	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160144852** תאריך פניה: **15/12/2019** גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24125 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולת איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171122186** תאריך פניה: **06/01/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **46,382**

תיאור פניה: 24-125 תיקון אורות

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171127157** תאריך פניה: **21/01/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **49,861**

תיאור פניה: מ- 125-24 בדיקת אורות כללית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פנס ראשי ביקור במוסך חוץ	משימה לטיפול
ערכת פנס ראשי ימיני מערכת טורבו	משימה הושלמה
יחידת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171143347** תאריך פניה: **09/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **54,321**

תיאור פניה: מ- 125-24 תיקון ריפוד

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טבעת אטימה בדיקה בטיחות	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע רפידות בלם	משימה הושלמה
נחל קירור(NPN381032)	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון OILMOBIL	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
ע. חוץ - ריפוד	משימה הושלמה
שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171149988** תאריך פניה: **31/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **54,369**

תיאור פניה: מ- 24-125 בדיקת אורות כללית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה ראשית	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160151260** תאריך פניה: **04/05/2020** גורם מבצע: אילן קארגלס בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 24-125 חלון אחורי שמאלי אחרי הנהג

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חלון אח' צד שמ' אחרי הנהג החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160154722** תאריך פניה: **12/07/2020** גורם מבצע: אילן קארגלס בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 24-125 נזק שמשחלון אח' שמ'

מהות הפניה:

1. אחורי
2. קדמי
3. גג
4. צד ימין
5. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אח' שמ' החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171182976** תאריך פניה: **13/07/2020** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **60,045**

תיאור פניה: מ24125 גשר תאורה

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171182968** תאריך פניה: **13/07/2020** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **60,045**

תיאור פניה: מ24125 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה