



# מס' סידורי במכרז - 276

מס' רישוי : 24125 רישוי אזרחי : 7913839  
 תוצר ודגם הרכב : מיציבוש פג'רו  
 שנת ייצור : 2016  
 ק"מ נסיעה : 60,100

## חייב שינוי מבנה

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר קיים חלונות פוליקרבונט**

דיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אח"ד

רשיון מס: 8994 מס' כרטיס: 142130

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס רכב: 79-138-39 תוצר רכב גיפ דגם רכב: ת' עליה לכביש 012016 מס' שילדה: 04326

מס' מנוע: 0668 ק"מ: 62965 סוג מרכב: שילדת מרכב

מזמן הבדיקה: משטרת ישראל וכתבתו

| מכלול הבדיקה                         | סטטוס |         |
|--------------------------------------|-------|---------|
|                                      | תקין  | לא תקין |
| מנוע                                 | X     |         |
| מערכת קירור                          | X     |         |
| מערכת דלק                            | X     |         |
| מערכת הצתה                           |       | ✓       |
| מערכת פליטה                          |       | ✓       |
| סרן קדמי ומערכת היגוי                | X     |         |
| קפיצים                               |       | ✓       |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות גבוהה | X     |         |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה | X     |         |
| שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות שולית | X     |         |
| מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים       | X     |         |
| צמיגים                               | X     |         |
| מערכת תאורה - כולל מצבר              | X     |         |
| העברת הכוח                           | X     |         |
| מחוזים                               | X     |         |
| הערות כלליות                         |       |         |

חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, לא נבדקו ממיר קטליטי / מסנן חלקיקים אין אחריות, לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, מגדש טורבו לא נבדק, לחץ דחיסה נמדד, באחוזים