

הסטורית טיפולים לרכב מספר 7913939

מספר פניה: 8170781148	תאריך פניה: 24/01/2017	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרת
קריאת מד אוי': 1,231		
תיאור פניה: מ - 24126 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה		

מספר פניה: 8170815493	תאריך פניה: 16/05/2017	גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם
קריאת מד אוי': 2,431		
תיאור פניה: מ - 24126 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין		

מספר פניה: 8170815514	תאריך פניה: 16/05/2017	גורם מבצע: סדנת ניידת עטרת
קריאת מד אוי': 2,431		
תיאור פניה: מ-24126 יזום		
<u>מהות הפניה:</u> 1. ביקורת בטיחותית		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה	

מספר פניה: 8170835158	תאריך פניה: 18/07/2017	גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם
קריאת מד אוי': 2,432		
תיאור פניה: מ 24126 צלב		
<u>מהות הפניה:</u> 1. מפתח גלגלים שבור		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
מפתח צלב	משימה הושלמה	

מספר פניה: **8160106337** תאריך פניה: **24/07/2017** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **2,433**

תיאור פניה: מ 24126 שמשה קדמית שבורה

מהות הפניה:

1. קדמי

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

החלפת שמשות

מספר פניה: **8160107171** תאריך פניה: **13/08/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **9,180**

תיאור פניה: מ 24126 גלגל קדמי ימיני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

מספר פניה: **8170859538** תאריך פניה: **06/10/2017** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **10,883**

תיאור פניה: מ- 24126 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170861290** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **9,183**

תיאור פניה: מ - 24126 מדבקות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

מדבקות משטרה

מספר פניה: **8160109449** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוץ': **9,183**

תיאור פניה: מ 24126 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פח כללי	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170862926** תאריך פניה: **19/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוץ': **10,962**

תיאור פניה: מ 24126 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף בדיקה בטיחות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170887094** תאריך פניה: **02/01/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוץ': **14,721**

תיאור פניה: מ 24126 החלפת מטפים 2

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170889373** תאריך פניה: **08/01/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **14,722**

תיאור פניה: מ 24126 מדבקות משטרה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

מספר פניה: **8170895613** תאריך פניה: **25/01/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **15,671**

תיאור פניה: מ 24126 חלון אחורי

מהות הפניה:

1. שמשא בדלת אחורית ימנית שבורה

מספר פניה: **8160114120** תאריך פניה: **29/01/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **15,861**

תיאור פניה: מ 24126 נזק לרכב פעולות איבה

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לבצוע	סטטוס משימה
פעולות איבה	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170902900** תאריך פניה: **14/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **16,391**

תיאור פניה: מ - 24126 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
מפלס שמן מנוע גבוה משימה כללית	משימה לטיפול
חריגה בטיפול לפי שנה משימה כללית	משימה לטיפול
נורת ניטור לחץ אוויר דולקת קבוע שסתום ניפוח לא תקין	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170903689** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,125**

תיאור פניה: מ 24126 טיפול 19 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת טיפול בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170920029** תאריך פניה: **11/04/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **19,858**

תיאור פניה: מ- 24126 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8160119408** תאריך פניה: **03/06/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **20,530**

תיאור פניה: מ 24126 גלגל אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: 8160119539 תאריך פניה: 05/06/2018 גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 20,530

תיאור פניה: מ 24126 צד ימני

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170955189 תאריך פניה: 31/07/2018 גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': 22,121

תיאור פניה: מ- 24126 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170962322 תאריך פניה: 22/08/2018 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 22,623

תיאור פניה: מ-24126 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת צמיג קדמי ימני שחוק שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
כוון ידית בלם עזר / ידית בלם עזר לא תקין	משימה לטיפול
נורת ניטור אוויר דולקת מחוץ כיוון / נורת אזהרה אינו תקין	משימה לטיפול
מנורה שרופה פנס אור לוחית זיהוי לא תקין	משימה לטיפול
גומיות משקוף דלתות ק"ד קרועים גומיות אטימה דלתות / חלונות לא תקינות	משימה לטיפול
מפלס השמן מנוע עבר סימן ה - X מנורת תקלת מנוע דולקת	משימה לטיפול
כיוון זוויות היגוי	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170962303** תאריך פניה: **22/08/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **22,623**

תיאור פניה: מ 24126 שמן גבוה

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170966262** תאריך פניה: **04/09/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **22,953**

תיאור פניה: מ 24126 כוון זוויות הגה

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
PARKING BRAKE LEVER-מכלול ידית בלם חניה- מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170972918** תאריך פניה: **05/10/2018** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **23,754**

תיאור פניה: מ- 24126 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170979480** תאריך פניה: **23/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונגדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **25,751**

תיאור פניה: מ24126 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128631** תאריך פניה: **20/12/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **31,525**

תיאור פניה: מ24126 טמבון אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8171002548** תאריך פניה: **01/01/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **32,323**

תיאור פניה: מ24126 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171002434** תאריך פניה: **01/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **32,323**

תיאור פניה: מ 24126 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. כיוון אורות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה H11 מערכת טורבו	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171012540** תאריך פניה: **30/01/2019** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **36,784**

תיאור פניה: מ-24126 כחולים לא עובדים

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171014695** תאריך פניה: **05/02/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **39,997**

תיאור פניה: מ24126 טיפול 40.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171015032 תאריך פניה: 06/02/2019 גורם מבצע: סדנא פנימית עטורות	
קריאת מד אוי': 39,997	
תיאור פניה: מ 24126 גשר תאורה	
<u>מהות הפניה:</u> 1. נורה בגשר תאור לא תקינה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171015017 תאריך פניה: 06/02/2019 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטורות	
קריאת מד אוי': 39,997	
תיאור פניה: מ 24126 גשר תאורה	
<u>מהות הפניה:</u> 1. נורה בגשר תאור לא תקינה	

מספר פניה: 8160133066 תאריך פניה: 24/03/2019 גורם מבצע: מוסך דיקלה	
קריאת מד אוי': 41,178	
תיאור פניה: מ 24126 פח כללי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק נזקים סביב הרכב בעבודה	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקה תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקה תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171039097** תאריך פניה: **28/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **45,142**

תיאור פניה: מ 24126 בעיות באור קדמי ימני

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה H11 מערכת טורבו	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160134638** תאריך פניה: **02/05/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **45,185**

תיאור פניה: מ 24126 שמשה אחורית

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8160135013** תאריך פניה: **13/05/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **46,243**

תיאור פניה: מ 24126 נזק מסביב לרכב + מ

מהות הפניה:

1. גג

2. אחורי שמאלי

3. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה
נבדק בעבודה	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171049559** תאריך פניה: **28/05/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **47,296**

תיאור פניה: מ 24126 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160136714** תאריך פניה: **20/06/2019** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **50,780**

תיאור פניה: מ 24126 נזק כללי לרכב

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171062326** תאריך פניה: **08/07/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **52,022**

תיאור פניה: מ 24126 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטף	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160137814 תאריך פניה: 11/07/2019 גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 52,022

תיאור פניה: מ 24126 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פ איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171064499 תאריך פניה: 15/07/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 52,124

תיאור פניה: מ24126 בדיקת פלמים +מפלס שמן+בדיקת חיישר

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור רפידות בלם	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171065467 תאריך פניה: 17/07/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 52,696

תיאור פניה: מ 24126 חיישני לחץ אוויר

מהות הפניה:

1. חיישן ABS לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אתחול חיישני TPMS מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171065959 תאריך פניה: 18/07/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 52,711

תיאור פניה: מ-24126 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חוסר בנוזל קירור	משימה לטיפול

מספר פניה: 8160135000 תאריך פניה: 05/08/2019 גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 46,243

תיאור פניה: מ 24126 פח כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160139180 תאריך פניה: 19/08/2019 גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': 53,603

תיאור פניה: מ 24126 נזקי פח

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160139660 תאריך פניה: 19/08/2019 גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ	
קריאת מד אוי': 56,439	
תיאור פניה: מ 24126 שמשה קדמית	
מהות הפניה:	
1. קדמי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת שמשה קדמית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160139658 תאריך פניה: 19/08/2019 גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ	
קריאת מד אוי': 56,439	
תיאור פניה: מ 24126 נזק צד שמאלי	
מהות הפניה:	
1. צד שמאל	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160140251 תאריך פניה: 02/09/2019 גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ	
קריאת מד אוי': 57,794	
תיאור פניה: מ 24126 פנס ימני	
מהות הפניה:	
1. צד ימין	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171083138** תאריך פניה: **09/09/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **58,549**

תיאור פניה: מ24126 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160140812** תאריך פניה: **16/09/2019** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **58,549**

תיאור פניה: מ24126 נזק פח כללי לרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171089340** תאריך פניה: **01/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונגדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **60,154**

תיאור פניה: מ-24126 טיפול 60.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
נזול בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171090806** תאריך פניה: **04/10/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **60,154**

תיאור פניה: מ-24126 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160143260** תאריך פניה: **12/11/2019** גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **63,559**

תיאור פניה: מ-24126 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

2. קדמי שמאלי

3. אחורי ימני

4. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171115581 תאריך פניה: 16/12/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': 67,674

תיאור פניה: מ24126 היגה רועד + ריפוד קרוע + אום שבור ג

מהות הפניה:

1. חופש בגלגל ההגה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
מחזיק אופן רזרבי מערכת טורבו	משימה הושלמה
בורג מנשא אופן רזרבי	משימה הושלמה
עמוד [גל] הגה מכלל	משימה הושלמה
נושא גלגל חלופי (מתלה)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מפוח תיבת ההגה-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
כוון ציר קדמי	משימה הושלמה
אתחול חיישני TPMS	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171117300 תאריך פניה: 22/12/2019 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': 67,679

תיאור פניה: מ24126 ריפוד קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לבצוע	סטטוס משימה
בדיקת מושבים קרוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ע. חוץ - ריפוד מערכת טורבו	משימה הושלמה
מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160145623** תאריך פניה: **01/01/2020** גורם מבצע: האומן מומחים לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **67,679**

תיאור פניה: מ 24126 נזקי פח

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171130347** תאריך פניה: **30/01/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **72,481**

תיאור פניה: מ24126 החלפת לוחיות זהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171136892** תאריך פניה: **18/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **75,743**

תיאור פניה: מ 24126 בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נורה H11 מערכת מיתלים	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ע. חוץ - ריפוד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171137293** תאריך פניה: **19/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **75,743**

תיאור פניה: מ 24126 חיישן רוורס

מהות הפניה:

1. חיישן ABS לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות חשמל מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160149547** תאריך פניה: **16/03/2020** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **75,743**

תיאור פניה: מ 24126 פח כללי מסביב לרכב

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל

מספר פניה: **8171151787** תאריך פניה: **06/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **79,567**

תיאור פניה: מ 24126 טיפול 80.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה ראשית טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171154791** תאריך פניה: **20/04/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **81,403**

תיאור פניה: מ 24126 החלפת 2 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171157235 תאריך פניה: 27/04/2020 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 82,647

תיאור פניה: מ24126 אום שבור

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

מספר פניה: 8160151473 תאריך פניה: 06/05/2020 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרו

קריאת מד אוי': 82,647

תיאור פניה: מ24-126 רכב אזרחי שפשף את הניידת* ללא נזק

מהות הפניה:

1. צד שמאל

מספר פניה: 8160151657 תאריך פניה: 11/05/2020 גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': 82,647

תיאור פניה: מ24-126 נזק פח כללי + שמשה פ"א+מ.

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. גג

4. צד ימין

5. צד שמאל

מספר פניה: 8171161610 תאריך פניה: 11/05/2020 גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': 84,925

תיאור פניה: מ24126 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

עבודות חשמל מנוע ורכיביו

מספר פניה: 8171166750 תאריך פניה: 25/05/2020 גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': 85,540

תיאור פניה: מ- 24-126 פירוק גשר תאורה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה

מספר פניה: 8171166752 תאריך פניה: 25/05/2020 גורם מבצע: מיישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': 85,540

תיאור פניה: מ- 24-126 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

בדיקה לפני מכירה