

הסטורית טיפולים לרכב מספר **7914039**

<p>מספר פניה: <b>8170772755</b> תאריך פניה: <b>28/12/2016</b> גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ באר ש</p> <p>קריאת מד אוי': <b>2,318</b></p> <p>תיאור פניה: מ-24127 מנורה אחורית שמאלית שרופה</p>
<p>מהות הפניה:</p> <p>1. מנורה שרופה</p>

<p>מספר פניה: <b>8170781169</b> תאריך פניה: <b>24/01/2017</b> גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות</p> <p>קריאת מד אוי': <b>7,285</b></p> <p>תיאור פניה: מ-24127 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה</p>
--

<p>מספר פניה: <b>8170785007</b> תאריך פניה: <b>05/02/2017</b> גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם</p> <p>קריאת מד אוי': <b>9,321</b></p> <p>תיאור פניה: מ-24127 טיפול 10000</p>
<p>מהות הפניה:</p> <p>1. טיפול תקופתי מתוכנן</p>

<p>מספר פניה: <b>8170785278</b> תאריך פניה: <b>06/02/2017</b> גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם</p> <p>קריאת מד אוי': <b>9,734</b></p> <p>תיאור פניה: מ-24127 בדיקת בלמים</p>
<p>מהות הפניה:</p> <p>1. בלמים חורקים</p>

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מערכת בלמים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160099584** תאריך פניה: **13/02/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **9,734**

תיאור פניה: מ-24127 פגיעות פח.

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחות וצבע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170791544** תאריך פניה: **26/02/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **11,120**

תיאור פניה: 24127 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ה' 2 מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170796632** תאריך פניה: **19/03/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **11,121**

תיאור פניה: מ-24127 מדבקות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170807510** תאריך פניה: **23/04/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **19,533**

תיאור פניה: מ 24127 טיפול 20000

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160102066** תאריך פניה: **10/05/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **11,121**

תיאור פניה: מ 24127 פעולות איבה

**מהות הפניה:**

1. אחורי

2. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170812192** תאריך פניה: **14/05/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **19,533**

תיאור פניה: מ- 24127 מדבקות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170824605** תאריך פניה: **15/06/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **28,941**

תיאור פניה: מ 24127 מטף

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים בדיקת מערכת חשמל	משימה הצליחה משימה הושלמה

מספר פניה: **8170827413** תאריך פניה: **25/06/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **29,845**

תיאור פניה: מ 24127 רכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160105279** תאריך פניה: **03/07/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **29,845**

תיאור פניה: מ 24127 נזק כללי לרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת פעולות איבה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170830187** תאריך פניה: **10/07/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **29,845**

תיאור פניה: מ - 24127 מדבקות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170835157** תאריך פניה: **18/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **29,846**

תיאור פניה: מ 24127 צלב

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפתח צלב	משימה הושלמה

**מספר פניה: 8170839372 תאריך פניה: 31/07/2017 גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)**  
**קריאת מד אוי': 29,849**  
**תיאור פניה: מ- 24127 מדבקות ע"ח תאונה**

**מהות הפניה:**  
**1. מדבקה קרועה/שחוקה**

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

**מספר פניה: 8160106582 תאריך פניה: 31/07/2017 גורם מבצע: מוסך דיקלה**  
**קריאת מד אוי': 29,849**  
**תיאור פניה: מ 24127 הלון אחורי**

**מהות הפניה:**  
**1. אחורי**

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת בתאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

**מספר פניה: 8160106583 תאריך פניה: 31/07/2017 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות**  
**קריאת מד אוי': 29,849**  
**תיאור פניה: מ 24127 הלון אחורי**

**מהות הפניה:**  
**1. אחורי**

מספר פניה: **8170846793** תאריך פניה: **23/08/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **38,049**

תיאור פניה: מ-24127 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס רפידות בלם	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170847938** תאריך פניה: **28/08/2017** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **38,995**

תיאור פניה: מ-24127 הדלקה

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מ'ע טעינה אלטרנטור	משימה הושלמה
הנעה בכבלים טיפול במצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170848139** תאריך פניה: **28/08/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **38,995**

תיאור פניה: מ 24127 טיפול 40 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170851822** תאריך פניה: **10/09/2017** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **40,613**

תיאור פניה: מ-24127 אומיי גלגל

מהות הפניה:

1. נקר בצמיג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכבת צמיג רורבי החלפת צמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170852602** תאריך פניה: **12/09/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **41,369**

תיאור פניה: מ 24127 בדיקת חשמל כללית

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160108622** תאריך פניה: **14/09/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **41,369**

תיאור פניה: מ 24127 פעולות איבה

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פ איבה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פעולות איבה	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170858191** תאריך פניה: **01/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **42,126**

תיאור פניה: מ 24127 רעשים במנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170858194** תאריך פניה: **01/10/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **42,126**

תיאור פניה: מ 24127 מטף

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8170859539** תאריך פניה: **06/10/2017** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **42,126**

תיאור פניה: מ- 24127 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170868960** תאריך פניה: **06/11/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **47,143**

תיאור פניה: מ 24127 תיקון ריפוד מושב אחורי

מהות הפניה:

1. מרכב - מושב רוכב לא תקין/קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160110614** תאריך פניה: **06/11/2017** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **47,143**

תיאור פניה: מ 24127 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170868988** תאריך פניה: **06/11/2017** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **47,143**

תיאור פניה: מ- 24127 מדבקות ע"ח תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170871423** תאריך פניה: **13/11/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **47,645**

תיאור פניה: מ 24127 בעיית חשמל בדיקה

מהות הפניה:

1. אוטומאט VINKER מקולקל

מספר פניה: **8170878497** תאריך פניה: **04/12/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **50,947**

תיאור פניה: מ 24127 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170878665** תאריך פניה: **04/12/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **50,947**

תיאור פניה: מ 24127 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. כיוון אורות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה	משימה הושלמה
נורה H 11	משימה הושלמה
מגבים קדימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170886898** תאריך פניה: **02/01/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **55,185**

תיאור פניה: מ-24127 החלפת מטפים 2

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170894755** תאריך פניה: **23/01/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **59,219**

תיאור פניה: מ-24127 אורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה
איתור תקלה מערכת חשמל	משימה הושלמה
ה'ח נתיך	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170895614** תאריך פניה: **25/01/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,603**

תיאור פניה: מ-24127 טיפול 60 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
דיסקת [צלחת] בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170895615** תאריך פניה: **25/01/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויף: **59,603**

תיאור פניה: מ-24127 טיפול 60 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170899651** תאריך פניה: **05/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויף: **59,631**

תיאור פניה: מ-24127 בדיקת מזגן

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
WATER PUMP DRIVE BEL-רצועת הנעת משאבת המ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160114562** תאריך פניה: **06/02/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אויף: **59,631**

תיאור פניה: מ-24127 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
פחחות וצבע	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170902561** תאריך פניה: **13/02/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **59,725**

תיאור פניה: מ-24127 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8170902404** תאריך פניה: **13/02/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **59,725**

תיאור פניה: מ-24127 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8170902906** תאריך פניה: **14/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,725**

תיאור פניה: מ-24127 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת ניטור לחץ אוויר דולקת קבוע שסתום ניפוח לא תקין	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170906034** תאריך פניה: **25/02/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **61,779**

תיאור פניה: מ-24127 בדיקת שמן +בדיקת מנורת לחץ אוויר

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיישן לחץ אוויר בצמיג החלפת צמיג	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170912965** תאריך פניה: **18/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **64,419**

תיאור פניה: מ-24127 רכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מנוע מזיף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דז)	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון 5W30 B5/A5	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170920072** תאריך פניה: **11/04/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **65,845**

תיאור פניה: מ-24127 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מנוע מזיף ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דז)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון 5W30 B5/A5	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170922418** תאריך פניה: **22/04/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **67,689**

תיאור פניה: מ-24127 לא סוחב

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

מספר פניה: **8170930940** תאריך פניה: **17/05/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויך': **70,124**

תיאור פניה: מ-24127 מפלס שמן גבוה

מהות הפניה:

1. לחץ שמן לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז מנוע ורכיביו)	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקה דלק ר תיקון מושבים	משימה הושלמה
שמן מנוע בגלון 5W30 B5/A5	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
ע. חוץ - ריפוד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170931837** תאריך פניה: **21/05/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אויך': **70,124**

תיאור פניה: מ-24127 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170940659** תאריך פניה: **17/06/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **73,451**

תיאור פניה: מ24127 בעיות חשמל +רכב לר סוחב

מהות הפניה:

1. מנוע מזייף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת זיוף מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקה דלק ר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160120594** תאריך פניה: **28/06/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **75,741**

תיאור פניה: מ24127 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170953537** תאריך פניה: **25/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **77,155**

תיאור פניה: מ-24127 בדיקת בלמים + בדיקת מזגן

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מערכת בלמים	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
מסנן סיהור אוויר לחלל הנוס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170955188** תאריך פניה: **31/07/2018** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **77,895**

תיאור פניה: מ-24127 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170957438** תאריך פניה: **06/08/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **79,124**

תיאור פניה: מ- 24127 טיפול 80000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
נחל קירור	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160122930** תאריך פניה: **12/08/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **79,124**

תיאור פניה: מ 24127 פגיעות פח ושמשה

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8160123404** תאריך פניה: **22/08/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **79,522**

תיאור פניה: מ 24127 משולש ימני קדמי נשבר

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

מספר פניה: **8160123851** תאריך פניה: **02/09/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **80,550**

תיאור פניה: מ 24127 הלון אחורי שבור

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נזק בצדי הרכב	משימה הושלמה
החלפת שמשות	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170969593** תאריך פניה: **20/09/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **83,069**

תיאור פניה: מ 24127 מנוע לא סוחב

מהות הפניה:

1. מנוע לא סוחב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר	משימה הושלמה
שמן מנוע בצובר OILMOBIL 5W	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170972549** תאריך פניה: **04/10/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **83,594**

תיאור פניה: מ- 127-24 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8170972919** תאריך פניה: **05/10/2018** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **83,594**

תיאור פניה: מ- 24127 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160125403** תאריך פניה: **16/10/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **83,594**

תיאור פניה: מ 24127 פעולות איבה

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170979207** תאריך פניה: **22/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **85,031**

תיאור פניה: מ24127 ביקורת חורף בדיקת אורות.

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
FRONT WINDOW WIPER B-מכלול להב מגב שמשה מערכת טורבו	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 22 אינץ' תואם	משימה הושלמה
מגב שמשה קד 26 אינץ' תוא	משימה הושלמה
חייון לחץ אויר בצמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127019** תאריך פניה: **19/11/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **86,763**

תיאור פניה: מ 24127 פח כללי+חלון אחורי ימין

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170992279** תאריך פניה: **29/11/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **87,545**

תיאור פניה: מ 24127 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בד בלמים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170996485** תאריך פניה: **11/12/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **90,126**

תיאור פניה: מ 24127 אורות

מהות הפניה:

1. כיוון אורות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס מערכת טורבו)	משימה הושלמה
נורה H7	משימה הושלמה
שקע לפנס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171002580** תאריך פניה: **01/01/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **90,126**

תיאור פניה: מ-24127 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171007210** תאריך פניה: **14/01/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **94,251**

תיאור פניה: מ-24127 אומיי גלגל

מהות הפניה:

1. החלפת אומיי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שיחורר אומיים החלפת צמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008945** תאריך פניה: **20/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **95,506**

תיאור פניה: מ-24127 מנורה דלוקה לוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מושב קרוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר מערכת טורבו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה
ריפוד	משימה הושלמה
שמן מנוע בצובר OILMOBIL 5W	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160130540** תאריך פניה: **27/01/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **95,506**

תיאור פניה: מ 24127 טמבון אחורי ימני

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקה תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171015242** תאריך פניה: **06/02/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **95,506**

תיאור פניה: מ 24127 לוחית זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8160130975** תאריך פניה: **06/02/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **95,506**

תיאור פניה: מ 24127 חלון אחורי שמאלי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקה תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקה תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160131647** תאריך פניה: **20/02/2019** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **95,506**

תיאור פניה: מ 24127 חלון דופן אחורי שמאלי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקה תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171023612** תאריך פניה: **04/03/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **97,204**

תיאור פניה: מ 24127 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171024914** תאריך פניה: **07/03/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **97,645**

תיאור פניה: מ 24127 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות כלליות מערכת טורבו	משימה הושלמה
H11	משימה הושלמה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171027886** תאריך פניה: **17/03/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **98,654**

תיאור פניה: מ-24127 מנורה דלוקה בלוח שעונים+מפלס שמן

**מהות הפניה:**

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ECI CONTROL UNIT-יחידת בקרת הזרקת דלק ר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ENGINE CONTROL UNIT-יחידת בקרת מנוע (דיז)	משימה הושלמה
מתג אור פנימי בדלת	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
שמן מנוע בצובר OILMOBIL 5W	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160134104** תאריך פניה: **16/04/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **98,654**

תיאור פניה: מ-24127 דלת אחורית

**מהות הפניה:**

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקה תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171037914** תאריך פניה: **18/04/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **99,345**

תיאור פניה: מ- 127-24 טיפול 100000

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי) טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
רצועה למדחס מזגן	משימה הושלמה
רצועה למש.מים ואלטרנטור	משימה הושלמה
רצועת הנעת משאבת המים-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160134475** תאריך פניה: **29/04/2019** גורם מבצע: דיקלה שרותי רכב **1998**

קריאת מד אוי': **99,345**

תיאור פניה: מ 24127 פח כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק באחורי הרכב	משימה הושלמה
נזק בצידו הרכב	משימה הושלמה
נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171049326** תאריך פניה: **28/05/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **104,661**

תיאור פניה: מ24127 מצבר חלש והרכב לא סוחב

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מושבים קרוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ע. חוץ - ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
יחידת בקרת הזרקת דלק רב-נקודתית מבוקרת-	משימה הושלמה
יחידת בקרת מנוע (דזל)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
שמן מנוע בצובר OILMOBIL 5W	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171049558** תאריך פניה: **28/05/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **104,661**

תיאור פניה: מ24127 החלפת מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171052960** תאריך פניה: **09/06/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **105,239**

תיאור פניה: מ24127 קוון פרונט מזגן אחורי

מהות הפניה:

1. הגה מושך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מפוח גומי לתמסורת ההגוי מערכת טורבו	משימה הושלמה
מפוח גומי לתמסורת ההגוי	משימה הושלמה
מוט קישור לתפוחי הגה	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית	משימה הושלמה
בולם זעזועים מיתלה קדמי	משימה הושלמה
מכלול תיבת ההגה (מסרק)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
גלגל שרשרת גל הזיזים-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול בולם זעזועים קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
כוון ציר קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171055486** תאריך פניה: **16/06/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **105,239**

תיאור פניה: מ24127 מזגן אחורי לא תקין

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מנוע למערכת חימום אח מערכת טורבו	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
כיוון ציר אחורי	משימה הושלמה
מכלול מפוח-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171059055** תאריך פניה: **27/06/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **105,942**

תיאור פניה: מ 24127 מנורה דולקת

**מהות הפניה:**

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת רעש גלגלת תיזמון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת טורבו ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סתם פתח פליטה במגדש טורבו מערכת טורבו	משימה הושלמה
סתם ביניים צנרת פליטה	משימה הושלמה
אטם צינור שמן מגדש טורבו	משימה הושלמה
טורבו משומש טרבוטק	משימה הושלמה
מכלול מגדש טורבו-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171062657** תאריך פניה: **09/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **106,245**

תיאור פניה: מ 24127 תושבת מצבר בלויה

**מהות הפניה:**

1. נעל כבל אלטרנטור רופף/מקולקל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת סיום תיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מגש [תושבת] למצבר מערכת טורבו	משימה הושלמה
מצבר-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ע. חוץ - ריפוד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171065151** תאריך פניה: **16/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **106,245**

תיאור פניה: מ-24-127 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה H11	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171065971** תאריך פניה: **18/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **106,245**

תיאור פניה: מ-24127 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה תקין

מספר פניה: **8160138674** תאריך פניה: **28/07/2019** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **106,245**

תיאור פניה: מ 24127 פח כללי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171077379** תאריך פניה: **22/08/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **107,954**

תיאור פניה: מ 24127 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. כיוון אורות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תותב גומי למוט מייצב מיתלה מערכת טורבו	משימה הושלמה
חיישן למסנן דלק	משימה הושלמה
מפרק כדורי זרוע תחתונה-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ווסת לחץ דלק-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171081348** תאריך פניה: **03/09/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **109,259**

תיאור פניה: מ 24127 הגה

מהות הפניה:

1. הגה מושך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171087258** תאריך פניה: **22/09/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אויף: **110,482**

תיאור פניה: מ-24127 רכב לא מניע

**מהות הפניה:**

1. מתנע לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת הדלקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת רעש במנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מוביל עליון לשרשרת זימון מערכת טורבו	משימה הושלמה
גלגל שיניים לגל הזיזים	משימה הושלמה
מגן שרשרת תיזמון מנוע	משימה הושלמה
מותחן לשרשרת תזמון מנוע	משימה הושלמה
מוביל לשרשרת תיזמון	משימה הושלמה
גלגל שיניים לגל הזיזים	משימה הושלמה
שרשרת תיזמון מנוע	משימה הושלמה
אטם למותחן שרשרת תזמון מנוע	משימה הושלמה
אטם מכסה שסתומים	משימה הושלמה
תיבת שרשרת תזמון (גלגל שיניים)-החלפה(בס)	משימה הושלמה
מחזיר שמן במכסה שסתומים	משימה הושלמה
מחזיר שמן במכסה שסתומים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171090807** תאריך פניה: **04/10/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אויף: **110,482**

תיאור פניה: מ-24127 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171093893** תאריך פניה: **16/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **113,957**

תיאור פניה: מ- 24-127 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת רעש מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מגבים 26	משימה הושלמה
מגבים 22	משימה הושלמה
נורה H11	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול להב מגב שמשה קדמית-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171097471** תאריך פניה: **28/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **113,957**

תיאור פניה: מ24127 ריפוד מושב אחורי קרוע

מהות הפניה:

1. כיסויים קרועים/בלויים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171102401** תאריך פניה: **10/11/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **113,957**

תיאור פניה: מ 24127 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160143358** תאריך פניה: **14/11/2019** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **113,957**

תיאור פניה: מ 24127 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

2. קדמי שמאלי

3. אחורי ימני

4. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160144475** תאריך פניה: **09/12/2019** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **113,957**

תיאור פניה: מ 24127 פח כללי

**מהות הפניה:**

1. קדמי ימני
2. קדמי שמאלי
3. אחורי ימני
4. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171117748** תאריך פניה: **23/12/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **119,452**

תיאור פניה: מ 24127 טיפול +120.000 בדיקת אורות

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
נחל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
שמן סרן קדמי (פח7)	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה
שמן תיבת העברה	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל NPNA5W30)	משימה הושלמה
שמן דיפרנציאל (פח5)	משימה הושלמה
מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171124873** תאריך פניה: **14/01/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **120,659**

תיאור פניה: מ24127 החלפת 2 מטפים של 3 ק"ג

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מטפוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	מטפים

מספר פניה: **8160146943** תאריך פניה: **22/01/2020** גורם מבצע: מוסך 2 האומנים ירושלים בע"מ

קריאת מד אוי': **120,659**

תיאור פניה: מ24127 מוט דלת אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

מטפוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	בדיקת פעולות איבה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ

מספר פניה: **8171136897** תאריך פניה: **18/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **123,238**

תיאור פניה: מ24127 בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

מטפוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	ביקור במוסך חוץ
משימה הושלמה	נורה H11 מערכת חשמל
משימה הושלמה	נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)
משימה הושלמה	בד בלמים
משימה הושלמה	ע. חוץ - ריפוד

מספר פניה: **8171138656** תאריך פניה: **24/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **123,855**

תיאור פניה: מ-24127 חישן לחץ אוויר + שלט לא עובד

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חישן לחץ אויר בצמיג מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
משדר יחידת בקרת לחץ אוויר בצמיגים-החלפה)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171139767** תאריך פניה: **27/02/2020** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **123,856**

תיאור פניה: מ-24127 יזום

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171139679** תאריך פניה: **27/02/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **123,856**

תיאור פניה: מ-24127- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפלט גבוה נזילה/רטיבות שמן מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8160148504** תאריך פניה: **09/03/2020** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **123,855**

תיאור פניה: מ 24127 פח כללי

מהות הפניה:

1. קדמי ימני
2. קדמי שמאלי
3. אחורי שמאלי
4. אחורי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק בעבודה	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171145277** תאריך פניה: **16/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **124,259**

תיאור פניה: מ 24127 נזילת שמן + מפלס שמן גבוה

מהות הפניה:

1. נזילת שמן מאזור המנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מסנן שמן מנוע מערכת חשמל	משימה הושלמה
שמן מנוע גלון OILMOB 5W30	משימה הושלמה
עדכון תוכנה ובד פיה ב-DPF פגורו EXCESSIVE	משימה הושלמה
מכלול מסנן שמן-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ECI CONTROL UNIT-עדכון תוכנה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171147759** תאריך פניה: **23/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **124,940**

תיאור פניה: מ 24127 החלפת 2 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

מספר פניה: **8171150025** תאריך פניה: **31/03/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **127,121**

תיאור פניה: מ24127 אום שבור

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171154404** תאריך פניה: **19/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **127,624**

תיאור פניה: מ24127 בדיקת אורות

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
ערכת פנס ראשי שמאלי	משימה הושלמה
ערכת פנס ראשי ימיני	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171154792** תאריך פניה: **20/04/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **128,035**

תיאור פניה: מ24127 החלפת 2 מטפים

מהות הפניה:

1. מטף ריק/פג תוקף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מטפים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171155007** תאריך פניה: **20/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **128,035**

תיאור פניה: מ- 24-127 תיקון ריפוד

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד תיקון מושבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171161940** תאריך פניה: **11/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **131,325**

תיאור פניה: 24-127 מנורת מנוע דולקת + רעשים במנוע

מהות הפניה:

1. טורבו מרעיש

2. לחץ שמן לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אטם שסתום EGR-החלפה (בסיסי) מערכת טורבו	משימה הושלמה
שסתום בקרת מיחזור גזים	משימה הושלמה
אטם צינור פליטה	משימה הושלמה
סתם לשסתום בקרת עב.מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171168407** תאריך פניה: **31/05/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **132,542**

תיאור פניה: מ- 24-127 רעשים במנוע

**מהות הפניה:**

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טבור [נבה] מכלל לאופן אחור מערכת טורבו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת פנס ראשי שמאלי	משימה הושלמה
ערכת פנס ראשי ימיני	משימה הושלמה
REAR WHEEL HUB-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160153120** תאריך פניה: **08/06/2020** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **132,542**

תיאור פניה: מ 24-127 נזק פח + בולם דלת אח'+מ.

**מהות הפניה:**

1. קדמי

2. אחורי

3. צד ימין

4. צד שמאל

5. גג

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק נזקים סביב	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171180641** תאריך פניה: **06/07/2020** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **135,554**

תיאור פניה: מ 24127 הורדת גשר התאורה

מהות הפניה:

1. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171180608** תאריך פניה: **06/07/2020** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **135,554**

תיאור פניה: מ 24127 בדיקה לפני הורדה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה