

הסטורית טיפולים לרכב מספר 7914439

מספר פניה: **8160102484** תאריך פניה: **10/05/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **11,501**

תיאור פניה: מ24131 דוח נזק

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8170829776** תאריך פניה: **02/07/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **18,531**

תיאור פניה: מ24131 טיפול 20.000 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. חסר נוזל קירור במצנן קירור מנוע

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170856296** תאריך פניה: **25/09/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית עטרות

קריאת מד אוי': **18,531**

תיאור פניה: מ24-131 מפתח ריש החלפה

מהות הפניה:

1. מפתח גלגלים שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מפתח צלב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170856850** תאריך פניה: **27/09/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **21,342**

תיאור פניה: מ-24131 מפתח גלגלים

מהות הפניה:

1. מפתח עקום/שבור

מספר פניה: **8170857530** תאריך פניה: **29/09/2017** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **21,342**

תיאור פניה: מ-24131 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170861189** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **27,601**

תיאור פניה: מ-24131 ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160109760** תאריך פניה: **18/10/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **27,601**

תיאור פניה: מ-24131 נזק לצמיג

מספר פניה: **8170870825** תאריך פניה: **12/11/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **28,641**

תיאור פניה: מ24131 רעשים בתחתית הרכב

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת גלגל תחתית הרכב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
FRONT BRAKE DISC (RO)-דיסק בלם קדמי (רוטו מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
REAR BRAKE DISC-בלם דיסק אחורי-החלפה (ב	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי	משימה הושלמה
דיסקת [צלחת] בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160110898** תאריך פניה: **13/11/2017** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **28,641**

תיאור פניה: מ24131 נזק בתחתית הרכב

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת תאונה בעבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160115460** תאריך פניה: **27/02/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **31,282**

תיאור פניה: מ24131 נזק לרכב

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: **8170908138** תאריך פניה: **04/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **38,201**

תיאור פניה: מ-24131 נורה אחורית שרופה

מהות הפניה:

1. נורת איתות אחורית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
HEADLAMP BULB-נורת פנס ראשי-החלפה (בסיס החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה ראשית H11	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170910961** תאריך פניה: **12/03/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **39,112**

תיאור פניה: מ-24131 טיפול 40.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170955447** תאריך פניה: **31/07/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות

קריאת מד אוי': **50,470**

תיאור פניה: מ-24131 יזום

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ב'ד אורות בדיקת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170955396** תאריך פניה: **31/07/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **50,470**

תיאור פניה: מ-24131- ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170970791** תאריך פניה: **28/09/2018** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ

קריאת מד אוי': **54,444**

תיאור פניה: מ-24131 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170978775** תאריך פניה: **21/10/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **56,178**

תיאור פניה: מ24131 בעיות בהנעה הרכב+ביקורת חורף

מהות הפניה:

1. מתנע פועל אך לא משתלב עם המנוע

2. ביקורת חורף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
DISC BRAKE PAD ASSEM-מכלול רפידת בלם דיס	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170993241** תאריך פניה: **02/12/2018** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **59,521**

תיאור פניה: מ24131 טיפול 60.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
נזל בלמים	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
קרב מסנן אויר	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127853** תאריך פניה: **09/12/2018** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **59,521**

תיאור פניה: מ24131 נב

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128142** תאריך פניה: **11/12/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **59,780**

תיאור פניה: מ24131 פעולות איבה

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8160129122** תאריך פניה: **01/01/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **61,221**

תיאור פניה: מ24131 מוט דלדת אחורית

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מוט דלת אחורית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171067246** תאריך פניה: **23/07/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **77,325**

תיאור פניה: מ24131 בדיקת בלמים+רעשים במהלך נסיעה

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי מערכת טורבו	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק קדמי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
מכלול רפידת בלם דיסק אחורי-החלפה(בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171072561** תאריך פניה: **06/08/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **78,921**

תיאור פניה: מ24131 טיפול 80.000+בדיקת אורות חזית

מהות הפניה:

1. פנס איתות אחורי ימני לא תקין

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה H11 טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171089101** תאריך פניה: **27/09/2019** גורם מבצע: מישר רכב ותנועה בעמ
 קריאת מד אוי': **0**
 תיאור פניה: מ- 24131 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171095089** תאריך פניה: **22/10/2019** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם
 קריאת מד אוי': **80,251**
 תיאור פניה: מ-24131 ביקורת חורף

<u>מהות הפניה:</u>	
1. ביקורת חורף	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171122361** תאריך פניה: **07/01/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם
 קריאת מד אוי': **88,457**
 תיאור פניה: מ-24131 נורות שרופות חזית

<u>מהות הפניה:</u>	
1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה	
2. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה H11 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171128472** תאריך פניה: **26/01/2020** גורם מבצע: סדנת ניידת עטרות
 קריאת מד אוי': **88,458**
 תיאור פניה: מ-24131 אומייגלגל

<u>מהות הפניה:</u>	
1. החלפת אומי גלגלים	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
הרכבת צמיג רזרבי החלפת צמיג	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171151248** תאריך פניה: **05/04/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **94,661**

תיאור פניה: מ24131 בדיקת בלמים+הגה רועד בנסיעה

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים
2. הגה מושך
3. פנס איתות שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסקת [צלחת] בלם קדמי מערכת בלמים	משימה הושלמה
דיסק בלם אחורי	משימה הושלמה
דיסק בלם קדמי (רוטור)-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
בלם דיסק אחורי-החלפה (בסיסי)	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם אחור	משימה הושלמה
ערכת רפידות לדיסק בלם קדמי	משימה הושלמה
צלחת בילום נוספת	משימה הושלמה
צלחת בלם אח נוספת	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171172239** תאריך פניה: **10/06/2020** גורם מבצע: מוסך אוטוויק-יונדאי/מיצובישי י-ם

קריאת מד אוי': **100,381**

תיאור פניה: מ24131 טיפול 100.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן אבק מערכת מיזוג	משימה הושלמה
שמן מנוע C3 (פגרו BK דיזל(NPNA5W30))	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע	משימה הושלמה
טבעת אטימה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171178392** תאריך פניה: **29/06/2020** גורם מבצע: גמא טסט ליין ישראל בע"מ

קריאת מד אוי': **100,381**

תיאור פניה: מ24131 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171178394** תאריך פניה: **29/06/2020** גורם מבצע: גל אור חלקי חשמל ותאורה לרכב בע"מ

קריאת מד אוי': **100,381**

תיאור פניה: מ24131 פירוק גשר תאורה

מהות הפניה:

1. מהבהב חרום לא פועל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה	משימה הושלמה