



מס' סידורי במכרז - 254

מס' רישוי : 24131 רישוי אזרחי : 7914439
 תוצר ודגם הרכב : מיציבוש פג'רו
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 101,850

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר קיים חלונות פוליקרבונט

טופס סיכום אחיד עפ"י הוראות משרד התחבורה

שייון מס: 8994 מס' כרטיס: 142057 רכב מס' 79-144-39

100	99	100	95						לחץ דחיסה: %
									אחוז נפילת לחץ

זמין הבדיקה: משטרת ישראל
 נוצר רכב: מיצובישי
 ונה רשום: 101714
 אנת יצור: 2016
 דגם רכב: 04284
 מס' שילדה: 0799
 מס' מנוע: 0799
 סוג מרכב: שילדת מרכב

מכלול הבדיקה	סטטוס תקין לא תקין	אבחנה
מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה	X	רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים 30 סימני שריפת שמן לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע. קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים, סיבובי מנוע לא יציבים, לטפל במערכת הזרקה
מערכת פליטה	✓	
סרן קדמי ומערכת היגוי	X	נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
קפיצים	X	קפיצות לקויה
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה ליקויים בעל משמעות שולית	X	תיקוני פח וצבע, תיקונים כללים בגוף המרכב לחיצות בפח, פגמים בצבע, כיפוף/תיקון/החלפה/פגוש, פגמים בריפוד, שמשות מיגון
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים	X	לפרק גלגלים ולבדוק/כולל איי בי אס, לכוון בלם עזר
צמיגים	✓	
מערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
העברת הכוח	X	חופש צלבים, נקישה בשילוב הילוכים, בלאי מערכת הנעה+רעש קל, בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת
מחוננים	✓	
הערות כלליות	✓	לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיר מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, מגדש טורבו לא נבדק, לא נבדקו ממיר קטליטי/מסן חלקיקים אין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח