

טופס סיכום אחיז של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	8171786	תוצר:	Verso 1.8	דגם:	Toyota	מס' שלדה:	2118
מס' מנוע:	2005	מד מרחק:	123413	שנת יצור:	2017	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה		וכתובת:	סוג השלדה:		שלדת מרכב	

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר		X
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	V	
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחווים	V	
21	הערת כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המדיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- הינה לתקופה של שלושה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תהלות

אורסו 1.8 טאטו (לפני 1)
 נ.ח.ל. - 7/17
 נ.ח.ל. - 123415