

מס' סידורי במכרז - 169

25307 רישוי אזורי: 8228938

מס' רישוי :

סורנטו

קאיה

תוצר ודגם הרכב:

2017

שנת ייצור:

379,800

ק"מ נסיעה :

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות מספר הרכב: 82-289-38 תוצרת: קיה מס' מוטור: 278127 סידור: 379518 מס' היבוא: משטרת ישראל ת.ז: 500107115 סוג השלדה: שילדה מרכב		בדיקה מספר: 7947 (עפ"י הוראות משרד התחבורה) דגם: sorento שנת ייצור: 2017 סוג הרכב: שטח כתובת המזמין:		רישיון מ"ת: 5611 מס' שילדה: 30061 צבע: לבן
מצב		מרות הבדיקה משמעות		אבחנה
לקוי	תקין			
X				* בית מסנן אוויר שבור * רעשים ונקישות פנימיים \ חיצוניים * סימנים שמן בצינורות טורבו * תושבות מנוע פגומות
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
X				* סטיית הגה * רעידות בהגה * חופש ונקישה מסרק הגה * חוסר יציבות * חופש משיכות במתלה קדמי ימין \ שמאל * זווית התכנסות אופן (פרונט) * לתקן זווית היגוי
	✓			
X				* ריפוד דלתות אחוריות לא מקורי
X			שולית	* פלסטיקה בתא מטען שבורה / חסרה * ריפוד פגום \ פלסטיקים כללי
X			נמוכה	* ביטנה כנף קדמי ימין חסרה * מכות + לחיצות פח מסביב * תיקוני פח וצבע * שריטות ופגמים בצבע * פגיעות מרכב תחתון * פגוש קדמי לא במקום שבור / פגום * פורקי חלקי מרכב * ריפוד דלת תא מטען לא מקורי
X			גבוהה	* פגיעה כנף אחורית ימין מולחמת * לחיצות בגג הרכב
	✓			
X				* צמיג קימין \ קי. שמאלי * כנפון כנף קדמי ימין שבור
X				* תאריך מצבר- _____ * מצבר ישן * פנס אחורי שמאל שבור
X				* רעידות בנסיעה * מערכת 4X4 אינה פועלת פגומה (מנורת תקלה דולקת) * החלפת הילוכים לקוייה * נקישה בשילוב הילוכים * החלקה בתאוצה * תיבת הילוכים אוטומטית פגומה * תושבת תיבת הילוכים פגומה
	✓			
	✓			