

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	8570133	תוצר:	00	דגם:	Honda	שנת יצור:	2015	מס' מנוע:	6157
מס' שלדה:	1742	מז מותקן:	56817	סוג תמיכה:	חברה	צבע:			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע	V	
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת זלק	V	
4	מערכת הצתה	V	
5	מערכת פליטה	V	
6	מערכת גידוש מנוע	V	
7	מערכת הנעה	V	
8	מערכת הסעפה		
9	מערכת הפליטה וזיהום איר		
10	מערכת התנעה	X	מערכת חשמל-מצבר לא תקין
11	מצמד	V	
12	תיבת הילוכים	V	
13	תיבת העברות כוח	V	
14	ציריות/גל הינע	V	
15	מערכת מתלה קדמי	V	
16	מערכת מתלה אחורי	V	
17	מערכת היגוי	V	
18	מערכת בלמים ללא פרוק	X	בלימה כללית-פרוק גלגלים לבדיקה
19	צמיגים וחישוקים	V	
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V	
21	קפיצים	V	
22	שלדה	X	מצב פנימי-מושב לסידור, תקווי מרכב, משמעות גמורה=תקווי מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, דקק לפגמים
23	מערכת תאורה ונחזונים	V	
24	הנורות כלליות	V	

465

כונס? 300 מיליון
 מ.א.ל. 12/15 - 56820-
 מיל. 56820-