

**ניסוס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות** | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	8604264	תוצר:	HILUX	דגם:	Toyota	מס' שלדה:	7316
מס' מנוע:	5461	מד מרחק:	384345	שנת יצור:	2008	סוג הרכב:	פרטי
מזמין הבדיקה:	משרד ראש הממשלה		וכתובתו:	סוג השלדה:			
שלדת מרכב:							

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור		X
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות		X
9	מערכת התנעה כולל מצבר		X
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים		X
12	תיבת העברת כוח		X
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחוננים		X
21	הערות כלליות	V	

314

- ערות:
- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
  - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
  - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
  - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המדיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתהופה של שלושה חודשים או 6.000 ק"מ לפי המוקדם. אינו אחרייה לתוצאות הרדיקה ועל מורכרות מריווח וכו' תהליח

וילא 3.0 צ"ל 4x4 טוואו  
 שלדה - 2008 אלן כיסני  
 מילוי - 384350 טארה סולנה  
 שלדה זדלנה סולנה