



מס' סידורי במכרז - 477

מס' רישוי : 5025 רישוי אזרחי : 8728039
 תוצר ודגם הרכב : יונדאי I25
 שנת ייצור : 2016
 ק"מ נסיעה : 124,200

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר**

בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

אופס סיכום אחיד

עמוד 1 מתוך 1

מס' כרטיס: 204017

שין מס:

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 87-280-39 תוצר רכב יונדאי דגם רכב: ת' עליה לכביש 0\2016 מס' שילדה: 207085
 מס' מנוע: 322220 ק"מ: 124095 סוג מרכב: שילדת מרכב
 זמן הבדיקה: מנהל הרכב זכתבתו

מכלול הבדיקה	סטטוס	אבחנה
ונוע	תקין	צריכת שמן מבלאי, חילות/רטיבות שמן
וערכת קירור	לא תקין	לתקן קורוזיה וסימני חילה
וערכת דלק	✓	
וערכת הצתה	✓	
וערכת פליטה	✓	
רן קדמי ומערכת היגוי	לא תקין	לתקן זוויות היגוי
פיצים	לא תקין	בולמי זעזועים אחוריים חלשים
יילדה ומרכב	לא תקין	תיקונים במרכב פח וצבע, מעיכות בתחתית, מעיכות סף ימין/שמאל, פגיעות פח ופגמים בצבע, פגמים פגומים
יקויים בעל משמעות נמוכה	✓	
וערכת בלמים - ללא פירוק לגלים	✓	
מיגים	לא תקין	צמיגים קדמיים פגומים, צמיגים אחוריים פגומים
וערכת תאורה - כולל מצבר	✓	
עברת הכוח	לא תקין	נקישה בשלוב +השהייה בשלוב ומעבר הילוכים, שמן כהה שחיקה בדיסקיות הילוכים חילות שמן תיבת הילוכים, תושבת תיבת הילוכים פגומה,
חווים	✓	
ערות כלליות		לבדוק רצועת תיזמון (במנוע עם רצועה)-יש לברר זמני טיפולים-מצורף דו"ח ממוחשב לבדיקת מנוע, לבדוק בחברה את יתר המערכות הממוחשבות מעבר לקיים בדוח, אין אחריות למערכת אלקטרונית בתיבת הילוכים, אין אחריות לגיר אוטומטי לרכב מעל 100,000 ק"מ. 8/19 תאריך מצבר