מס' סידורי במכרז - 176

מס' רישוי : 5024 **רישוי אזרחי:** 8728139

תוצר ודגם הרכב: יונדאי I25

שנת ייצור: 2016

ק"מ נסיעה : 87,200

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר מכות פח וצבע סביב הרכב

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	8728139	תוצר:	i25 1.6L	דגם:	Hyundai	מס' שלדה	7079				
מס' מנוע:	1300	מד מרחק:	87157	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	חברה	קבוצה 1-3			
מקום בדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן	וכתובתו:		סוג השלדה:	שלדת מרכב						

	המערכת	V	לא תקין	
	מנוע		X	מערכת תיזמון=רעש שסתומים. מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצרוכת שמן בסיעה
2	מערכת פליטה	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת גדוש מנוע	V		
6	מערכת הנעה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה .מערכות		X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	מצמד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח		X	רטיבות
13	צריחת/על הינע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג אחורי שמאל פגום, צמיג אחורי ימין פגום
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, נזק לפנלים
20	מערכת תאורה ומחוונים	V		
21	הערות כלליות	V		