

מס' סידורי במכרז - 301

18537 רישוי אזורחי : 8730639

מס' רישוי :

I25

יונדאי

תוצר ודגם הרכב:

2015

שנת ייצור:

284,000

ק"מ נסיעה :

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב	8730639	תוצר:	i25	דגם:	Hyundai	מס' שלדה	7479
מס' מסע	2355	מד מרחק:	283753	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	חברה
מס' רכב	מס' רכב בית דגן	אכתובת:		סוג השלדה:	שלדת מרכב	קבוצה 1-3	

המערך	V	לא תקין	תיאור
מסע		X	בלוק מסע=נקישת יתר, רעש אביזרי מסע / רצועה / מתחמים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש בסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצורת שמן בסיעה
2 מערכת קיור		X	מערכת קרור מסע=קורחיה וסימני חילות מים מחיבורים
3 מערכת דלק	V		
4 מערכת הצתה/הזרקה	V		
5 מערכת גדוש מסע	V		
6 מערכת הנעה של רכב	V		
7 מערכת טעינה	V		
8 מערכת פליטה ומערכת		X	CO=לא נבדק
9 מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10 מצמד	V		
11 תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגמים, אין אחריות לתיבת הילוכים
12 תיבת העברת כוח	V		
13 ציריות/גל הינע		X	גל הינע / ציריות=מחוחי יתר
14 מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15 מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16 מערכת היגוי	V		
17 מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18 צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים=צמיג קדמי ימין פגום, צמיג קדמי שמאל פגום
19 שלדת מרכב		X	תקצי מרכב, משמעות שולית=ביטנה לכנף קדמית שמאלית חסרה/פגומה, תקצי מרכב, משמעות נמוכה=תקצי מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, נזק לפללים
20 מערכת תאורה ומחצבים	V		
21 הערכת מילומטר	V		