



מס' סידורי במכרז - 427

מס' רישוי : 40897 רישוי אזרחי : 8793012
 תוצר ודגם הרכב : שברולט סוואנה
 שנת ייצור : 2013
 ק"מ נסיעה : 155,000

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר מושבים קרועים חלונות פוליקרבונט

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב	8793012	יתר	00	דגם	Chevrolet	מס' שלדה	4490	קבוצה 1-3	חברה
מס' מסע	9278	מד מרחק	154857	שנת יצר	2013	סוג הרכב			
מזמין הבדיקה		מטרה		וכתבת		סוג השלדה		שלדת מרכב	
מס' ד	המערכת	V	לא תקן						
1	מסע		X	בלוק מנוע-רעש יתר, נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מושתנים וגלגלות, תנמיכי מנוע, פגומים, בוכנות-תצרוכת שמן מהצילינדרים, מערכת גל ארכובה-נקישות יתר, מערכת תיזמון-רעש שסתומים, החלף רצועות זימון לפי הוראות יצרן, מערכת שמן-רטיבות שמן, בדוק תצרוכת שמן					
2	מערכת קירור		X	מערכת קרור מנוע-קורחזה וסימני חילות מים מחיבורים, קורחיה/אבנית/סתומות בדראסור, לבדוק את מערכת הקירור בלחץ					
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה		X	מערכת דלק והצתה-עשן יתר,					
5	מערכת גזש מסע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
	מערכת פליטה ומערכות		X	מערכת פליטה וניקה-רטיבות מצטר טורבואינטרקולר,					
9	מערכת התנעה סולל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית-תנמיכי תיבת הילוכים פגומים, נקישות יתר, רעידות יתר, בדוק/תקן.					
12	תיבת העברת כוח		X	רטיבות,					
13	ציריות/גל הינע		X	גל הינע / ציריות-החלף גומיות מגן לציריות,					
14	מערכת מתלה קדמי אקטיבית		X	מיתלה קדמי-לתקן/לכוון חזיות מתלה, מייצב/חיבורים פגומים, רעשי יתר, נקישות יתר, תותבים פגומים, בולמי זעזועים-בלאי יתר					
15	מערכת מתלה אחורי אקטיבית		X	מיתלה אחורי-תותבים פגומים, רעשי יתר,					
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי-נקישות יתר, חבורי הגה פגומים,					
17	מערכת בלמים		X	בלמים אחוריים-בדוק/תקן צלחות/דיסקים אחוריים, בלאי יתר,					
18	צמיגים וחישוקים		X	צמיגים וגלגלים-צמיגים קדמיים שחוקים,					
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי-חלקי פלסטיק פגומים, שמשה קדמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות מנוח-תקוני מרכב, מצב, סימני פגיעה לפנים, סימני פגיעה דופן ימין, פח אחורי מעורר פגום, סימני מילוי חומ מעיסות שרשטות בצבע + פגמים, נזק לפגשים, גג-מעיסות בגג הרכב, צבע גג פגום/ניזוק, איכול חלודה בגג					
20	מערכת תאורה ומחוצים	V							
21	העזות כלליות	V							