



מס' סידורי במכרז - 428

מס' רישוי : 40899 רישוי אזרחי : 8793212
 תוצר ודגם הרכב : שברולט סוואנה
 שנת ייצור : 2013
 ק"מ נסיעה : 90,500

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר חלונות פוליקרבונט קילופי צבע סביב הרכב

מזמין הבדיקה: משטרת ישראל
 מספר רכב: 87-932-12
 שנת ייצור: 2013
 מונה רשום: 89867
 תוצר ודגם רכב: שברולט
 מס' מנוע: 8928
 מס' שילדה: 5985

מס' ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע		X	רטיבות/ סימני נזילות שמן מנוע, לחץ שמן לפי נורית תקין, מעיכות באגן שמן, לבדוק צריכת שמן בנסיעה.
2.	מערכת קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה		X	דולקת מנורה בקרת מערכת פליטה.
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי		X	ציפוי גלגל הגה פגום, לבדוק/ לתקן זווית במתלה קדמי + במתלה אחורי.
7.	קפיצים			
8.	שילדת נפרדת ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	שריטות - פגמים בצבע - צבע דהוי, לחיצות פח סביב מרכב, תיקוני פח עם מלוי חומר וצבע כלליים בגוף המרכב-צבע כללי ללא גג, הוחלפו חלקי מרכב.
	ליקויים בעלי משמעות שולית		X	תיקון/ החלפה פגוש אחורי+תומך אחורי, מיגון שמשות כחוק.
9.	מערכת בלמים (לא פירוק גלגלים)			
10.	צמיגים			
11.	מערכת תאורה (כולל מצבר)			
12.	העברת כח		X	תמסורת אוטומטית - טיפול לפי הוראות יצרן.
13.	מחוננים			
14.	הערות כלליות			דרוש סריקה ממוחשבת במוסך מורשה, דרוש ניקוי קורת אורך צד ימין במוסך לצורך בדיקת מספר שילדה.