



40900 רישוי אזורי: 8793312

מס' רישוי :

תוצר ודגם הרכב: שברולט סוואנה

שנת ייצור: 2013

ק"מ נסיעה : 171,000

חייב שינוי מבנה

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
אחריות על מצבר מושבים קרועים חלונות פוליקרבונט מכות
פח וצבע סביב הרכב מגן שמש נהג שבור**

מונה ראש: 170320 בתנבות מסמכי: מרכז שירות פפולה

מזמין: הבנין : מספרת 'ישראל'

1470

תוצר ודגם דגב: גמט

רנב מספר: 87-933-12

סוג מילדה: מילדה נפרדת

3400

סמ' 127:

9603

מסמך מס' 2013 : 2013

מסד	העברות	תיקון	לא תיקון	א ב ח נ ה
1. מנוע	2. מערכת קירור		X	* רליפות לחץ בינוניות בצילינדרים, רמש מערכת תיזמון ומסתומים, רמשים במנוע, נזילות שמן, לבדוק מע הזדקה צרכה שמן מנוע המסך מפולים במוסך שירות.
3. מערכת דלק	4. מערכת המזה			
5. מערכת פליטה		X	*	
6. טרן קדמי ומערכת הינוי			X	* לתקן זוויות הינוי, תופש חיבורי ציר קדמי.
7. קפיצים		X	*	
8. מיללה נפירה				
ליקויים בעלי משמעות נמוכה			X	* מקוח פח התקלפות צבע סביב למרכב, חוקונים כללים במרכב, פנושים, תיקון תאונה בחזית חלקים שונים חיקנו והחלפו מנן פנשים כנף דופן פנימי.
9. מערכת בלמים			X	* לפרק נלנלים לבריקה.
(ללא פירוק נלנלים)				
10. צמיגים		X	*	
11. מערכת תחורה (כולל מבר)		X	*	
12. העברת כח			X	* רעירות בנטימה.
13. מחוונים		X	*	
14. הערות כלליות				אין אתריות על חיבת הילובים חישנים מחשבים מע' השמאל ואלקמוניכה.