



מס' סידורי במכרז - 457

מס' רישוי : 4990 רישוי אזרחי : 8807039
 תוצר ודגם הרכב: יונדאי I25
 שנת ייצור: 2016
 ק"מ נסיעה : 177,700

**ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר**

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות									
מס' רכב:	8807039	תוצר:	I25	דגם:	Hyundai	מס' שלדה	7125	קבוצה 1-3	פרטי
מס' מנוע:	2241	מד מרחק:	177666	שנת יצור:	2016	סוג הרכב:	סוג השלדה:	שלדת מרכב	
מימין הבדיקה:	מסמך רכב בית דין		אישור						
ס"ד	המערך	V	לא תקין						
1	מסע		X	בלוק מסע=נקישות יתר, רעש אביזר מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=סימני שרפת שמן, בדיקת תצורת שמן בנסיעה					
2	מערכת קיור		X	מערכת קיור מסע=קוחדה וסימני חילזת מים מחיבורים, לבדוק את מערכת הקיור בלחץ					
3	מערכת דלק	V							
4	מערכת הצתה/הזרקה	V							
5	מערכת גדוש מסע	V							
6	מערכת הנעה של רכב	V							
7	מערכת טעינה	V							
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק					
9	מערכת ההנעה סולל מצבר	V							
10	מצמד	V							
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים					
12	תיבת העברת סח		X	רסיבות					
13	ציר/גלגל הנע	V							
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה					
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V							
16	מערכת היגוי	V							
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה					
18	צמיגים וחישוקים	V							
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות שולית=ביטנה לכנף קדמית ימנית חסרה/פגומה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שרטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, נזק לפלסים, גג=מעיסת בגג הרכב					
20	מערכת תאורה ומחצבים	V							
21	הערת כלליות	V							