



מס' סידורי במכרז - 152

מס' רישוי : 20717 רישוי אזרחי : 8862232
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2015
 ק"מ נסיעה : 195,300

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

מזמין הבדיקה: משטרה

מונה רשום: 194664 כתובת ואגף

רכב מספר: 88-622-32

תוצר ודגם רכב: איסוזו

מל: 10-0

שנת יצור: 2015 מס מנוע:

0078

מס שילדה:

03631

סוג שיכרה: שילדה נפרדת

מסד	המערכת	תקין	לא תקין	א ב ח נ ה
1. מנוע	2. מערכת קירור		X	רעש חיצוני ממערכות עזר, לפרק חגורות ולבדוק, סימנים לשריפת שמן, נזילות שמי קלות, בנאי פנימי (מנוע מנפה), מגדש אויר ללא אחריות, נזילת שמן מצנרת וקוליה טריבוי, הספת ילנוסית מערכת קירור, קורוזיה בחיבורי המערכת.
5. מערכת פליטה			X	הלודה במערכת.
6. סרן קדמי ומערכת היגוי			X	שחיקת צמינים (כוון פרונט), חופש חיבורי ציר קדמי, נזילת שמן מערכת הידראולית, רעידות בגלגלים (אוזן גלגלים).
7. קפיצים		X		
8. שילדה נפרדת	ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	תיקונים כמרכב, תיקוני פח ותיקוני צבע, לתקן פגיעות פח וצבע, שריטות כפח יבצע, תיקונים ומילוי חומר בפח הרכב, פגיעה בפגוש קדמי, שמשה פגומה, החלפה בכונן קדמית ימינית.
9. מערכת בלמים	(ללא פירוק גלגלים)		X	לפרק גלגלים ולבדוק, שריקות וחריקות בבלימה.
10. צמינים		X		
11. מערכת תאורה	(כולל מצבר)		X	לתקן אורות.
12. העברת נח			X	נקישה כשילוכ הילוכים.
13. מחוונים		X		
14. הערות כלליות				אין אחריות על גיר אוטומטי, לבדוק תצורות שמו בנסיעה, ריפוד פגוש, חסר טסה גלגל, חלונות מפלסטיק.