

הסטורית טיפולים לרכב מספר 8982208

מספר פניה: 8160113623	תאריך פניה: 16/01/2018	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס
קריאת מד אוי': 13,717		
תיאור פניה: מ 15970 נזק לצמיג		

מספר פניה: 8170895183	תאריך פניה: 21/01/2018	גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא
קריאת מד אוי': 15,005		
תיאור פניה: מ 15970 טיפול 15000		

מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170895715	תאריך פניה: 25/01/2018	גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה
קריאת מד אוי': 16,639		
תיאור פניה: מ 15970 קופסה ירוקה		

מהות הפניה:	
1. בעיית התנעת הרכב	

מספר פניה: 8170898979	תאריך פניה: 04/02/2018	גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה
קריאת מד אוי': 22,010		
תיאור פניה: מ 15970 קופסה ירוקה		

מהות הפניה:	
1. בעיית התנעת הרכב	

מספר פניה: **8170903645** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **29,967**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170905691** תאריך פניה: **25/02/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **30,158**

תיאור פניה: מ 15970 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

מספר פניה: **8170909342** תאריך פניה: **04/03/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': **38,119**

תיאור פניה: 15970 - התקנת שקע חשמלי

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
התקנת שקע חשמלי לינשוף	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160115854** תאריך פניה: **08/03/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **39,166**

תיאור פניה: מ 15970 נזק לצמיג

מספר פניה: **8170913621** תאריך פניה: **20/03/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **45,629**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול תקופתי 45,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170916853** תאריך פניה: **31/03/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **52,240**

תיאור פניה: מ 15970 מנורת חזית שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160117092** תאריך פניה: **10/04/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **57,659**

תיאור פניה: מ 15970 פגוש אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

מספר פניה: **8170920217** תאריך פניה: **12/04/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **58,500**

תיאור פניה: מ 15970 מנורת חזית שמאל שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170920701** תאריך פניה: **15/04/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **60,191**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160118232** תאריך פניה: **07/05/2018** גורם מבצע: מוסך S.O.S - טויוטה חדרה

קריאת מד אוי': **70,870**

תיאור פניה: מ 15970 נזק לכנף קדמי ימין

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת כנף קדמי ימני ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק הרכב לאחר תיקון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170930311** תאריך פניה: **15/05/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **74,475**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170924672** תאריך פניה: **17/05/2018** גורם מבצע: מכון רישוי אלישע - נתניה

קריאת מד אוי': **65,534**

תיאור פניה: מ- 15970 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160119091** תאריך פניה: **27/05/2018** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **80,821**

תיאור פניה: מ 15970 שפשוף בכנף ימין קדמי

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170939579** תאריך פניה: **13/06/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **85,753**

תיאור פניה: מ 15970 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת מצבר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160120038** תאריך פניה: **17/06/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **88,015**

תיאור פניה: מ 15970 נזק לצמיג קדמי שמאל

מספר פניה: **8170942271** תאריך פניה: **21/06/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **89,758**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 90 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם קד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160121008** תאריך פניה: **04/07/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **96,457**

תיאור פניה: מ 15970 כנף קדמית ימנית ופגוש חזית ימין

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8170952260** תאריך פניה: **22/07/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **106,061**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 105 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170962632** תאריך פניה: **25/08/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **120,536**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 120 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מכלול מסנן דלק	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160124039** תאריך פניה: **09/09/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **125,389**

תיאור פניה: מ 15970 פנצר

מספר פניה: 8160124102 **תאריך פניה: 12/09/2018** **גורם מבצע: ד"ר פח וצבע פתח תקווה**

קריאת מד אוי': 126,009

תיאור פניה: מ 15970 טמבון אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160124122 **תאריך פניה: 12/09/2018** **גורם מבצע: ד"ר פח וצבע פתח תקווה**

קריאת מד אוי': 126,009

תיאור פניה: מ 15970 חלק ימני קידמי

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160124680 **תאריך פניה: 02/10/2018** **גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא**

קריאת מד אוי': 133,009

תיאור פניה: מ 15970 איבוד מפתח

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שכפול מפתח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170972095 **תאריך פניה: 03/10/2018** **גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא**

קריאת מד אוי': 134,613

תיאור פניה: מ 15970 פנס שמאלי קידמי

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170973510** תאריך פניה: **07/10/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **136,845**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 135 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170975174** תאריך פניה: **11/10/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **138,487**

תיאור פניה: מ 15970 פנס קידמי לא תקין

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170986802** תאריך פניה: **16/10/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': **155,158**

תיאור פניה: 15970 התנעה

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הגעה עד מחלף כ"ס הקריאה בוטלה רכב הניע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170983252** תאריך פניה: **04/11/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **151,025**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 150 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-נזול קירור 1 ל	משימה הושלמה
נזול בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170993355** תאריך פניה: **02/12/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **166,044**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 165 אלף אור מספר

מהות הפניה:

1. נורת לוחית רישוי לא תקינה

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160128382	תאריך פניה: 16/12/2018	גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)
קריאת מד אוי': 172,925		
תיאור פניה: מ 15970 פחות+מ		
מהות הפניה:		
1. צד ימין		

מספר פניה: 8170999225	תאריך פניה: 20/12/2018	גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא
קריאת מד אוי': 173,101		
תיאור פניה: מ 15970 פנס איתות		
מהות הפניה:		
1. נורת איתות אחורית ימנית לא תקינה		

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה לפנס איתות קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
מקורי-נורה גדולה שני	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171001476** תאריך פניה: **29/12/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **180,258**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 180 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
משאבת מים ו/או אטם פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מקורי-משאבת מים	משימה הושלמה
מקורי-נזול קירור 5 ל	משימה הושלמה
מצבר (אחד) פ+ה	משימה הושלמה
צינור פליטה קידמי תת-מכלל פ+ה	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מצבר 26	משימה הושלמה
משופץ ממיר קטליטי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160129725** תאריך פניה: **10/01/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **186,022**

תיאור פניה: מ 15970 צמיג

מספר פניה: **8171009998** תאריך פניה: **23/01/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **195,373**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 195 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160130403** תאריך פניה: **24/01/2019** גורם מבצע: מוסך **S.O.S** - טויוטה חדרה

קריאת מד אוי': **195,558**

תיאור פניה: מ 15970 מפתחות רכב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שכפול מפתח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171012835** תאריך פניה: **31/01/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **200,059**

תיאור פניה: מ 15970 מנורה שרופה

מהות הפניה:	
1. מנורה שרופה	

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פתח מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171013259** תאריך פניה: **03/02/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': **202,377**

תיאור פניה: מ 15970 לוחית זיהוי אדומה

מהות הפניה:	
1. לוח זיהוי פגום	

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פגום לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171015354** תאריך פניה: **07/02/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **204,797**

תיאור פניה: מ 15970 תאורת פנים ואחור

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה לפנס חניה ואזהרה (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171016471** תאריך פניה: **10/02/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **207,545**

תיאור פניה: מ 15970 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171017825 תאריך פניה: 14/02/2019 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': 209,201

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 210 אלף+חיישן לחץ אויר

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171025848 תאריך פניה: 11/03/2019 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': 224,178

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 225 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171026769** תאריך פניה: **13/03/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **226,027**

תיאור פניה: מ 15970 מנורה אחורית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030623** תאריך פניה: **26/03/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **233,242**

תיאור פניה: מ 15970 כריזה

מהות הפניה:

1. צופר אינו תקין

--

מספר פניה: **8171035160** תאריך פניה: **10/04/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **239,233**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 15 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160133921** תאריך פניה: **11/04/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **239,233**

תיאור פניה: מ 15970 פנצר*רעננה*

מספר פניה: **8160134056** תאריך פניה: **15/04/2019** גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **239,233**

תיאור פניה: מ 15970 שימשה קידמית

מהות הפניה:	
1. קדמי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171038199** תאריך פניה: **21/04/2019** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **243,716**

תיאור פניה: מ 15970 גשר לא עובד

מהות הפניה:	
1. נורה בגשר תאור לא תקינה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון גשר תאורה לדים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171038731** תאריך פניה: **25/04/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **245,368**

תיאור פניה: מ 15970 נורת חזית

מהות הפניה:	
1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171040964 **תאריך פניה: 01/05/2019** **גורם מבצע: חברת מוטורולה**

קריאת מד אוי': 247,671

תיאור פניה: מ 15970 מנורה בגשר

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

מספר פניה: 8171038869 **תאריך פניה: 12/05/2019** **גורם מבצע: מכון רישוי אלישע**

קריאת מד אוי': 245,861

תיאור פניה: מ- 15970 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: 8171043727 **תאריך פניה: 12/05/2019** **גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא**

קריאת מד אוי': 252,103

תיאור פניה: מ 15970 מנורה חזית שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171045136 **תאריך פניה: 15/05/2019** **גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא**

קריאת מד אוי': 254,101

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 255 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171052550 תאריך פניה: 03/06/2019 גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': 263,868

תיאור פניה: 15970 התקנת שקע

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הותקן שקע מצת	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171056042 תאריך פניה: 18/06/2019 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': 269,451

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 270 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע בדיקה לטיפול ויחלף רפידות ק+אח ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס חניה ואזהרה (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171061185** תאריך פניה: **04/07/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **276,603**

תיאור פניה: מ 15970 נורות דולקות בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

צינור פליטה קידמי תת-מכלל פ+ה מנוע ורכיביו

מספר פניה: **8171066398** תאריך פניה: **21/07/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **284,398**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 285 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: 8171077447 תאריך פניה: 22/08/2019 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': 299,452

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 300 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-נחל בלמים 5.0	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171077695 תאריך פניה: 22/08/2019 גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': 299,452

תיאור פניה: מ 15970 שני לוחיות אדומות

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פגום לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171077693** תאריך פניה: **22/08/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **299,452**

תיאור פניה: מ 15970 שני לוחיות אדומות

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8160139805** תאריך פניה: **22/08/2019** גורם מבצע: מוסך עמר שלמה ובניו

קריאת מד אוי': **299,452**

תיאור פניה: מ 15970 פחחות

מהות הפניה:

1. צד שמאל

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

הרכב בעבודה ביקור במוסך חוץ

מספר פניה: **8160140256** תאריך פניה: **02/09/2019** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **303,161**

תיאור פניה: מ 15970 פחחות

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

מספר פניה: **8171082777** תאריך פניה: **08/09/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **303,522**

תיאור פניה: מ 15970 לוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

מחשב דיאגנוסטיקה בדיקה מערכת טורבו

משימה הושלמה

מצבר

מספר פניה: **8171083511** תאריך פניה: **09/09/2019** גורם מבצע: אוטו נח בע"מ

קריאת מד אוי': **303,522**

תיאור פניה: מ 15970 ריפוד לרכב

מהות הפניה:

1. מושב שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד מושב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171087966** תאריך פניה: **24/09/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **309,974**

תיאור פניה: מ 15970 לליטוש פנס

מהות הפניה:

1. פנסים מעמעמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
עב פנסים	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160142188** תאריך פניה: **24/10/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ שב"ס

קריאת מד אוי': **314,011**

תיאור פניה: מ 15970

מספר פניה: 8160142354 תאריך פניה: 27/10/2019 גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)
קריאת מד אוי': 314,011
תיאור פניה: מ 15970 פחחות
מהות הפניה:
1. צד ימין

מספר פניה: 8171102565 תאריך פניה: 10/11/2019 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא
קריאת מד אוי': 314,011
תיאור פניה: מ 15970 שטיח נהג
מהות הפניה:
1. שטיח גומי קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-תפס למוט מכסה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171103117 תאריך פניה: 12/11/2019 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא
קריאת מד אוי': 324,827
תיאור פניה: מ 15970 מנורת חזית ומנרת קריאה
מהות הפניה:
1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה
2. מנורת פנס קריאה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
עב פנסים	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171104899** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **329,089**

תיאור פניה: מ- 15970 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לחצי אוויר נורית ביקורת דולקת באופן קבוע	משימה הושלמה
תותב למוט מכסה השלמת מוט מכסה מנוע	משימה הושלמה
תומך מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171116331** תאריך פניה: **18/12/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **337,930**

תיאור פניה: מ 15970 פנס קידמי ימין

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171119271** תאריך פניה: **29/12/2019** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **341,624**

תיאור פניה: מ 15970 מתלה קידמי

מהות הפניה:

1. מתלה קדמי רועש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מתלה קדמי [נשמע רעש] ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-בולם קד ימין	משימה הושלמה
מקורי-תושבת בולם קד	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171121375 תאריך פניה: 05/01/2020 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': 343,921

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 345 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול שגרתי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מכלל להב מגב אחורי פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171132149 תאריך פניה: 04/02/2020 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': 357,300

תיאור פניה: מ 15970 חיישן לחץ אויר

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת חיישן לחץ אויר ממוחשבת במוסך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171133520 תאריך פניה: 09/02/2020 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': 359,671

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 360 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
עב פנסים	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
מקורי-מכלול מסנן דלק	משימה הושלמה
מקורי-אטם למצוף דלק	משימה הושלמה
מקורי-כיסוי למצוף דל	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171134528** תאריך פניה: **11/02/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **359,671**

תיאור פניה: מ 15970 מצבר חלש +נורות בקרה

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
מצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171144768** תאריך פניה: **15/03/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **372,722**

תיאור פניה: מ 15970 מנורת חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171146787** תאריך פניה: **22/03/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **375,001**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 375 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171152652** תאריך פניה: **12/04/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **383,435**

תיאור פניה: מ 15970 פגוש אחורי חיזוק

מהות הפניה:

1. פגוש עקום/מעוך

מספר פניה: **8171156948** תאריך פניה: **27/04/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **389,801**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 390 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 03 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171157030** תאריך פניה: **27/04/2020** גורם מבצע: אוטו נח בע"מ

קריאת מד אוי': **389,801**

תיאור פניה: מ 15970 ריפוד רוע

מהות הפניה:

1. מושב שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד מושב	משימה הושלמה משימה הצליחה

מספר פניה: **8171156281** תאריך פניה: **04/05/2020** גורם מבצע: מכון רישוי אלישע

קריאת מד אוי': **388,684**

תיאור פניה: מ- 15970 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171162547** תאריך פניה: **13/05/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **398,148**

תיאור פניה: מ 15970 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

מספר פניה: **8171163479** תאריך פניה: **17/05/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **399,901**

תיאור פניה: מ 15970 נורות בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רכב בבדיקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת ממיר לא תקין ימתין לאישור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע החלפת ממיר משופץ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
צינור פליטה קידמי תת-מכלל פ+ה מערכת פליטה	משימה הושלמה
ממיר משופץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171164829** תאריך פניה: **19/05/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **400,351**

תיאור פניה: מ 15970 מזגן

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
גז ירוק FY4321 מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מערכת קירור או מיזוג טעינה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171166061 תאריך פניה: 24/05/2020 גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': 401,088

תיאור פניה: מ 15970 מנורות חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

2. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171168359** תאריך פניה: **31/05/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **404,263**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 405000

מהות הפניה:

1. חיישן משאבת הזרקה פגום

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
חגורת טריז פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-רצועת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-גומיה למכסה מי	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-שסתום עדכון לח	משימה הושלמה
מקורי-קיט לוונטיל	משימה הושלמה
אופן או צמיג (גלגל אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מחשב דיאגנוסטיקה בדיקה בדיקה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171180102** תאריך פניה: **05/07/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **420,102**

תיאור פניה: מ 15970 טיפול 420,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171181178** תאריך פניה: **07/07/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **420,121**

תיאור פניה: מ' 15970 בעייה בגיר

מהות הפניה:

1. הילוכים לא משתלבים

מספר פניה: **8160155418** תאריך פניה: **27/07/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ נתניה

קריאת מד אוי': **420,121**

תיאור פניה: מ 15970 נזקים לפני הורדה

מהות הפניה:

1. צד ימין

2. צד שמאל