

הסטורית טיפולים לרכב מספר 8995508

מספר פניה: 8170882141	תאריך פניה: 14/12/2017	גורם מבצע: מוסך האחים קצב - טויוטה חולון
קריאת מד אוי': 10		
תיאור פניה: מ 15989 אין טעינה		
מהות הפניה:		
1. אין טעינה		

מספר פניה: 8160112666	תאריך פניה: 25/12/2017	גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ
קריאת מד אוי': 3,229		
תיאור פניה: מ 15989 גרימת נזק לשמשה קדמית		
מהות הפניה:		
1. קדמי		

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קד' החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170894145	תאריך פניה: 22/01/2018	גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה
קריאת מד אוי': 15,153		
תיאור פניה: מ 15989 טיפול 15000		
מהות הפניה:		
1. טיפול תקופתי מתוכנן		

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170906451 תאריך פניה: 18/02/2018 גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': 34,375

תיאור פניה: 15989 התקנת שקע חשמלי לינשוף

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הותקן שקע חשמלי לינשוף מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170904336 תאריך פניה: 20/02/2018 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 30,001

תיאור פניה: מ 15989 טיפול 30.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע טיפול הוחלפו פדים קד ואח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170914080** תאריך פניה: **21/03/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **45,699**

תיאור פניה: מ 15989 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ברצע טיפול הוחלפו פדים אח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלפו מסנן אויר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
צמיגים קד שחוקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170914726** תאריך פניה: **25/03/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **47,156**

תיאור פניה: 15989 פנס חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170916079** תאריך פניה: **28/03/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **48,681**

תיאור פניה: מ 15989 מנורת חזית שמאלי שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

--	--

מספר פניה: **8160116984** תאריך פניה: **08/04/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **54,285**

תיאור פניה: צמיג קדמי שמאלי

מספר פניה: **8170921985** תאריך פניה: **18/04/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **59,510**

תיאור פניה: 15989 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170921959** תאריך פניה: **18/04/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **59,510**

תיאור פניה: החלפת נורה קדמית שמאלית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

מספר פניה: **8170924937** תאריך פניה: **29/04/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **64,689**

תיאור פניה: 6חולים לא עובדים

מהות הפניה:

1. מנוע בגשר תאור לא תקין

מספר פניה: **8160118233** תאריך פניה: **07/05/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית
 קריאת מד אוי': **68,184**
 תיאור פניה: מ 15989 נזק לצמיג

מספר פניה: **8170932957** תאריך פניה: **23/05/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה
 קריאת מד אוי': **76,001**
 תיאור פניה: מ 15989 טיפול 75000 ומנוע מרעיש

מהות הפניה:

1. מנוע מזייף

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ברצע טיפול הוחלפו פדים קד וצלחות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף מנוע שסופק עי המשטרה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
המנוע פורק מרכב 15915 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ברצע נסיעת מבחן נבדקו נוזלים והכל בסדר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מנוע משומש טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-נוזל קירור 5 ל	משימה הושלמה
מקורי-צלחות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מנוע כולל מצמד פ+ה	משימה הושלמה
מנוע כולל מצמד תוספת: מיוזג אוויר	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170951907** תאריך פניה: **06/08/2018** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח
 קריאת מד אוי': **0**
 תיאור פניה: מ- 15989 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170965657** תאריך פניה: **03/09/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **89,927**

תיאור פניה: מ 15989 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170967997** תאריך פניה: **13/09/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **94,828**

תיאור פניה: מ 15989 פנס קדמי ימני שרוף

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170973319** תאריך פניה: **07/10/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **106,050**

תיאור פניה: מ 15989 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170977894** תאריך פניה: **22/10/2018** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **111,502**

תיאור פניה: מ 15989 גשר תאורה

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת גשרון תאורה פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה
הגשרון נלקח מהסדנה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160125768** תאריך פניה: **24/10/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **113,623**

תיאור פניה: מ 15989 נזק לצמיג

מספר פניה: **8170981202** תאריך פניה: **28/10/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **115,670**

תיאור פניה: מ 15989 נורה ק ש

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170983792** תאריך פניה: **05/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **119,942**

תיאור פניה: מ 15989 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מכלול מסנן דלק	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170984518** תאריך פניה: **06/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **120,467**

תיאור פניה: מ 15989 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170990237** תאריך פניה: **23/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **126,681**

תיאור פניה: 15989 לוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

מספר פניה: **8170995591** תאריך פניה: **09/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **134,829**

תיאור פניה: מ-15989 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחית זיהוי	משימה לטיפול
החלפת שטחים לרצפה	משימה לטיפול
נזק פגוש קדמי	משימה לטיפול
השלמת גומי דוושת בלם	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170996059** תאריך פניה: **10/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **135,461**

תיאור פניה: מ 15989 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128155** תאריך פניה: **11/12/2018** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ
קריאת מד אוי': **135,461**
תיאור פניה: מ 15989 נ.ב.

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק במגן קדמי וגריל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171004754** תאריך פניה: **07/01/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה
קריאת מד אוי': **147,512**
תיאור פניה: מ 15989 נורה ק ש שרופה

מהות הפניה:

1. נורת איתות קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171006523** תאריך פניה: **13/01/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **150,516**

תיאור פניה: 15989 טיפול 150000, בדיקת תאורה, גומייה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

2. גומיה קרועה/סדוקה

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע טיפול והוחלפו פדים אחוריים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
צמיגים קדמיים שחוקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171012734** תאריך פניה: **31/01/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **157,172**

תיאור פניה: מ 15989 תאורה

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160130901** תאריך פניה: **04/02/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **158,184**

תיאור פניה: מ 15989 נזקק לצמיג רזרבי*צמיגי צפלר חיפ

מספר פניה: **8171014486** תאריך פניה: **05/02/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **158,303**

תיאור פניה: מ 15989 בדיקת ציפ לא תקין

מהות הפניה:

1. בעיית זיהוי ברכב

מספר פניה: **8171017051** תאריך פניה: **12/02/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **161,605**

תיאור פניה: 15989 אורות לוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

מספר פניה: **8171019430** תאריך פניה: **19/02/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **165,063**

תיאור פניה: 15989 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
תיקון ע.חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171019432 תאריך פניה: 19/02/2019 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 165,063

תיאור פניה: 15989 קודן תקול

מהות הפניה:

1. קצר חשמלי

מספר פניה: 8171029135 תאריך פניה: 24/03/2019 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 179,057

תיאור פניה: 15989 טיפול 180000, חשמל

מהות הפניה:

1. אין טעינה

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא צורך בטיפול ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סעפת יניקה או מע סעפת פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
משומש-סעפת יניקה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171030353 תאריך פניה: 25/03/2019 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 179,057

תיאור פניה: 15989 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות) שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030339** תאריך פניה: **25/03/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **179,057**

תיאור פניה: 15989 טיפול 250000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

בוצע טיפול הוחלפה סעפת שפורקה מרכב 15956 ביקור במוסך חוץ

מספר פניה: **8171032541** תאריך פניה: **01/04/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **180,313**

תיאור פניה: 15989 נורות בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

מספר פניה: **8171036056** תאריך פניה: **14/04/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **185,213**

תיאור פניה: 15989 רעשים מהבולמים

מהות הפניה:

1. רעשים כללי

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

בולם זעזועים קידמי (צד אחד) פ+ה מערכת מיתלים

משימה הושלמה

מקורי-תושבת בולם קד

משימה הושלמה

מקורי-בולם קד שמאל

משימה הושלמה

מנורת חניה

מספר פניה: 8171037637 תאריך פניה: 17/04/2019 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': 186,209

תיאור פניה: 15989 הסרת מפצל שקע מצית

מהות הפניה:

1. תקלת ריקול

מספר פניה: 8171037707 תאריך פניה: 18/04/2019 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 186,276

תיאור פניה: מ 15989 בעיות חשמל

מהות הפניה:

1. אין טעינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-נזל קירור 5 ל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171039471 תאריך פניה: 28/04/2019 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 186,276

תיאור פניה: 15989 בעיות הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר (אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מצבר 26	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171041658 תאריך פניה: 05/05/2019 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 190,915

תיאור פניה: 15989 הילוך לא יכנס

מהות הפניה:

1. הילוכים לא נכנסים

מספר פניה: **8171043410** תאריך פניה: **12/05/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **193,172**

תיאור פניה: 15989 בעיות הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא הצורך בוואלוו מטיק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי-יח הפעלה למע מערכת טורבו	משימה הושלמה
מחשב דיאגנוסטיקה בדיקה בדיקה	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171046462** תאריך פניה: **20/05/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **193,185**

תיאור פניה: 15989 בעיות הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171056632** תאריך פניה: **19/06/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **200,902**

תיאור פניה: מ-15989 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחית זיהוי	משימה לטיפול
ליטוש פנסים ראשיים	משימה לטיפול
החלפת תושבת תה"ל קדמית	משימה לטיפול
ניקוי קרוזיה במצבר	משימה לטיפול
נזק פגוש אחורי נזקי פח	משימה לטיפול
נזק פגוש קדמי צד ימין נזקי פח	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171063023** תאריך פניה: **10/07/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **208,058**

תיאור פניה: מ 15989 נורה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה
2. כיוון אורות
3. פנסים מעמעמים
4. רעשים כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה
פוליש פנסים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160137823** תאריך פניה: **11/07/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **208,058**

תיאור פניה: מ 15989 נזק למגן תחתון

מהות הפניה:

1. גחון הרכב

מספר פניה: 8171065549 תאריך פניה: 11/07/2019 גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה	
קריאת מד אוי': 280,088	
תיאור פניה: 15989 התקנת שקע מצת	
מהות הפניה:	
1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
פורק שקע מצת(התקנת מתנ"א) והותקן שקע מצת	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160137973 תאריך פניה: 14/07/2019 גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ	
קריאת מד אוי': 280,088	
תיאור פניה: 15989 נזק לצד שמאל +מ.	
מהות הפניה:	
1. צד שמאל	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף דלת נהג ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160138204 תאריך פניה: 21/07/2019 גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ	
קריאת מד אוי': 314,412	
תיאור פניה: 15989 נזק לתחתית הרכב וחלק אחורי	
מהות הפניה:	
1. אחורי	
2. גחון הרכב	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
הגיע פגוש ונצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף פגוש עם מגן רצפה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171069062** תאריך פניה: **29/07/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **314,501**

תיאור פניה: מ 15989 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8171071788** תאריך פניה: **05/08/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **210,225**

תיאור פניה: 15989 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171066060** תאריך פניה: **07/08/2019** גורם מבצע: אוטו ססט חיפה

קריאת מד אוי': **280,088**

תיאור פניה: מ- 15989 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171073274** תאריך פניה: **08/08/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **210,525**

תיאור פניה: 15989 כוון פרונט

מהות הפניה:

1. הגה מושך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורגי הסבור (עבור בלמי תוף) (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-גזון לגלגל כל	משימה הושלמה
מקורי-אום לגלגל כל ה	משימה הושלמה
מקורי-אום לגלגל מגנו	משימה הושלמה
ע. חוף- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171076437** תאריך פניה: **19/08/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **210,525**

תיאור פניה: 15989 תקלת איתוראן

מהות הפניה:

1. בעיית זיהוי ברכב

מספר פניה: 8171076837 תאריך פניה: 20/08/2019 גורם מבצע: שנהר בן שמעון	
קריאת מד אוי': 213,657	
תיאור פניה: 15989 ריפוד מושב נהג קרוע	
מהות הפניה:	
1. ריפוד קרוע	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון מושב גב נהג תיקון מושבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171078125** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה
 קריאת מד אוי': **214,873**
 תיאור פניה: 15989 בעיית איתוראן

מהות הפניה:

1. בעיית זיהוי ברכב

מספר פניה: **8171077727** תאריך פניה: **25/08/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה
 קריאת מד אוי': **214,873**
 תיאור פניה: 15989 נורה בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

מספר פניה: **8160140937** תאריך פניה: **19/09/2019** גורם מבצע: מוסך מילאד 1994 בע"מ
 קריאת מד אוי': **220,701**
 תיאור פניה: 15989 נזק לחלק קדמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לחלק קד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף מגן קדמי ומגן רפס ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הוחלף פנס ערפל קד שמאל ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הרכב תוקן נבדק ושוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171091088** תאריך פניה: **06/10/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **224,169**

תיאור פניה: 15989 טיפול 225000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171093686** תאריך פניה: **16/10/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **226,984**

תיאור פניה: 15989 פנס חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה
מנורה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171098782** תאריך פניה: **31/10/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **231,482**

תיאור פניה: 15989 נורות בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

--

מספר פניה: **8171100697** תאריך פניה: **05/11/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **231,614**

תיאור פניה: 15989 שקע מצת, סוללה לשלט

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

2. פיוז שרוף

מספר פניה: **8171108266** תאריך פניה: **27/11/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **240,039**

תיאור פניה: מ. 15989 - טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171112334** תאריך פניה: **08/12/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **245,687**

תיאור פניה: 15989 שקע מצת

מהות הפניה:

1. פיוז שרוף

מספר פניה: 8171119076 תאריך פניה: 29/12/2019 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 254,042

תיאור פניה: 15989 בד' בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2 מערכת בלמים	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן מערכת מיתלים	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
פוליש פנסים	משימה הושלמה
דיסק אחורי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171131018 תאריך פניה: 02/02/2020 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 266,612

תיאור פניה: 15989 מנוע מקרטע

מהות הפניה:

1. מנוע מקרטע בהאצה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממיר קטליטי משופץ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
צינור פליטה קידמי תת-מכלל פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171135859** תאריך פניה: **16/02/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **270,050**

תיאור פניה: מ 15989 טיפול 270000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171141585** תאריך פניה: **25/02/2020** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': **272,745**

תיאור פניה: 15989 ב.בטיחות

מהות הפניה:

1. ביקורת בטיחותית

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע בדיקה מקיפה בדיקה בטיחות	משימה הושלמה
צמיגים אורות	משימה הושלמה
חוק מחזיק למצבר	משימה הושלמה
החלפת נרות חנייה א" שמאלי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171140150** תאריך פניה: **01/03/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **272,745**

תיאור פניה: 15989 מד דלק לא תקין

מהות הפניה:

1. קצר חשמלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע החלפת מצוף דלק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מצוף מיכל דלק - מכלל פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171143978** תאריך פניה: **12/03/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **272,745**

תיאור פניה: 15989 השלמת גומייה מוט מכסה מנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-תפס למוט מכסה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171153166** תאריך פניה: **13/04/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **283,133**

תיאור פניה: מ 15989 גוזון

מהות הפניה:

1. החלפת אומי גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בורגי הטבור (עבור בלמי תוף) צד ימין שמא	משימה הושלמה
מקורי-גוזון לגלגל כל	משימה הושלמה
מקורי-אום לגלגל מגנו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171153684 תאריך פניה: 16/04/2020 גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': 283,910

תיאור פניה: 15989 גשר תאורה לא תקין

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
באחריות פנס מהבהב גשרון תאורה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171153374 תאריך פניה: 16/04/2020 גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': 283,910

תיאור פניה: מ 15989 טיפול תקופתי 285000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 501 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
נורת פנס נסיעה לאחור (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס חניה ואזהרה (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
נורת אור חנייה (תקע ללא בסיס)	משימה הושלמה
נורת אור בלם (2 מגעים ללא בסיס)	משימה הושלמה
נרה לפנס איתות צד (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171160215** תאריך פניה: **07/05/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה
 קריאת מד אוי': **287,672**
 תיאור פניה: 15989 רעשים במנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

מספר פניה: **8171160812** תאריך פניה: **10/05/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה
 קריאת מד אוי': **288,347**
 תיאור פניה: מ 15989 בעיות היגוי

מהות הפניה:

1. הגה קשה במיוחד

מספר פניה: **8171161791** תאריך פניה: **11/05/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה
 קריאת מד אוי': **288,631**
 תיאור פניה: מ-15989 רעש מהמנוע

מהות הפניה:

1. מנוע לא סוחב

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

נבדק רעש עזק מסעפת ביקור במוסך חוץ