



מס' סידורי במכרז - 621

מס' רישוי : 20462 רישוי אזרחי : 9011312
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2013
 ק"מ נסיעה : 168,950

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

טופס סיכום אחד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות
משטרת 10462
 מס' הרכב 9011312 תוצר איסוזו PICK-UP דגם TFS86 שנת ייצור 2013 מס' מנוע 1091
 מס' שילדה 900 קריאת מונה- ק"מ/מייל 168703 סוג הרכב N1 משא צבע לבן

מס' סיד'	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע כולל אימות מס' מנוע	*		
2.	מערכת קירור	*		
3.	מערכת דלק	*		
4.	מערכת הצתה	*		
5.	מערכת פליטה	*		
6.	מערכת גידוש מנוע	*		
7.	מערכת הטעינה	*		
8.	מערכת הפליטה ומערכת זיהום אוויר	*		
9.	מערכת התנעה	*		
10.	מצמד			לא קיים
11.	תיבת העברת הכוח	*		תושבת חילוכים
12.	ציריות/גל הניע	*		
13.	מערכת היגוי	*		
14.	מע' בלמים ללא פירוק גלגלים	*		בלמים קדמיים
15.	צמיגים וחישוקים	*		
16.	סרן קד' ומערכת היגוי	*		
17.	קפיצים+מתלה	*		
18.	שלדת מירכב או שלדה נפרדת (ירשם בהתאם לסוג השלדה)			משמעות נמוכה תיקונים במרכב+תיקונים בגוף ימני+שמאלי(נמוך)
19.	מע' תאורה ומצבר	*		מצבר 2018 + פנס אחורי שבור
20.	העזות כלליות	*		