



מס' סידורי במכרז - 209

מס' רישוי : 20762 רישוי אזרחי : 9017832
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2015
 ק"מ נסיעה : 392,100

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד (פ"י הוראות משרד התחבורה)

רציון מספר מס': 5237

מ"ס: 11888

מונה ראשון: 391442 בתחנת העדכון: מדכז שירות נפילה

חוקר: מדכז: משרד ישראל

דגם מספר: 90-178-32

תוצר ודגם רכב: דימקס

מל

מונה שילדה: שילדה נפרדת

5477

מס שילדה: 2138

שנת ייצור: 2015 מס מונה:

מספר	הערות	ללא תק"ו	תק"ו	א ב ג ד ה
1. מונה	2. משרת בידור			
3. משרת דלק	4. משרת נחמה			
5. משרת פליטה		X		
6. סרן קדמי ומשרת הינאי			X	
7. קפיצים			X	
8. שילדה נפרדת				
9. משרת בלמים				
10. צמיגים				
11. משרת תאורה (כולל מצבר)				
12. תאורה ברכב				
13. תאורה				
14. משרת נליות				
* דליפות לחץ בינוניות בצילינדרים, ראשים במנוע, ראש משרת הינאי ושכתימים, מושבות ברכב פנומיות, נדילות שמן, קורוזיה וסימני נזילה באיבודים, לבדוק את הדלקה ציבה מסך סוג המסך ספולים במוסד שירות.	X			
* למקן דליפות הינאי, שחיקת צמיגים, דליפות בנלגלים, חופש חיבורי ציר דרטי, נלגל דגדגים.	X			
* פגמים בצבע / מקות פח סביב למרכב / פגמים, חוקונים כללים במרכב סימני פגיעות ומיפונים שונים במרכב עם מילוי חומר, תיקון תאונה כוזית מנן פגמים כנף הוחלפה.	X			
* לפרק נלגלים לבדיקה.	X			
* צמיגים קדמיים פגומים, צמיגים אחוריים פגומים.	X			
* נוסיות מנן לציריות פנומיות, משרת - 4X4 ומשרת הנמה סימני דליפות ומרבה יתר, בנסיפה.	X			
* אין אחידות על חייבת הילוכים חישנים מחשבים טע' חשאל ואלקסוניכה.	X			