



מס' סידורי במכרז - 417

מס' רישוי : 20763 רישוי אזרחי : 9017932
 תוצר ודגם הרכב : איסוזו דימקס
 שנת ייצור : 2015
 ק"מ נסיעה : 247,100

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין
 אחריות על מצבר קיים חלונות פוליקרבונט

טופס סיכום אחד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	9017932	תוצר:	D-max 4x4	דגם:	Isuzu	מס' שלדה:	5478
מס' מנוע:	2132	שנת יצור:	2015	סוג הרכב:	פרטי	קבוצה:	1-3
מס' הבדיקה:	מס' רכב בית דין		אמצעים:	סוג השלדה:			
מס' ד	הפעלה	V	לא תקין				
1	מסע		X	בלק מסע=רעש אביזר מסע / רצועה / מתחמים וגולגולות, מערכת תזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=סימני שרפת שמן, בדיק תצורת שמן בבטיעה			
2	מערכת קיחור		X	מערכת קיחור מסע=לבדוק את מערכת הקיחור בלחץ			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גזש מסע	V					
6	מערכת הצעה של רכב	V					
7	שערת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	עשן דחיל=לא נבדק			
9	מערכת הנדסה סלל מצבר	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים			
12	תיבת העברת סח		X	דיפרנציאל=מרחחי יתר			
13	ציר/תגל הינע		X	גל הינע / צירית=מרחחי יתר			
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת הינע	V					
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	תקצי מרכב, משמעות נמוכה=תקצי מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגשים			
20	מערכת תאורה ומחשבים	V					
21	הצגת כללית	V					